

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	CATALUNYA
<b>Municipi</b>	OLOST
<b>Edifici</b>	Ermita de Sant Adjutori
<b>Direcció</b>	
<b>Coordenades</b>	41.982231 2.090036
<b>Protecció</b>	Bé inventariat Identificador IPAC: 36785
<b>Descripció</b>	El conjunt està constituït per la capella, un campanar d'espadanya i la casa de l'ermità, avui en dia convertida en un restaurant. La seva construcció va ser finalitzada l'any 1717 i en els seus primers anys va ser dirigida per dos administradors, que juntament amb la recaptació d'almoines que duïen a terme els ermitans i les col·laboracions que alguns devots feien, feren possible que l'ermita comptés amb un fons econòmic per fer front a les diferents obres de reforma necessàries. El 1772 l'ermita estava en molt malt estat. Per aquest motiu, va ser tancada i es va portar el sant fins a l'església de Santa Maria, on es va estar fins al 1780, moment en què la restauració de l'ermita va ser acabada. Hi ha hagut diferents reconstruccions al llarg del temps, tot i que la més recent ha estat el 1989. WIKIPÈDIA (23-06-2018)
<b>Campanes</b>	
<b>Fotos</b>	2
<b>Tocs actuals de campanes</b>	
<b>Conservació, manteniment</b>	
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	
<b>Data</b>	

Información completa: [Ermita de Sant Adjutori - OLOST \(CATALUNYA\)](#)

PDF (05-07-2026)