

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	ALQUÀS
Edifici	Parròquia de l'Assumpció
Direcció	
Coordenades	39.457604 -0.456964
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	<p>Campanar de planta rectangular, d'arquitectura molt senzilla i construït amb rajola i pedra. El primer cos del campanar, en la seua base té les cantoneres construïdes amb pedra. La resta del cos amb rajola, la qual, s'obri en la part frontal amb dues finestres, i en el lateral dret respecte la porta de l'església, una altra finestra més xicoteta, que serveix d'il·luminació a l'escala del campanar.</p> <p>El segon cos, ja és la sala de campanes, la qual, dona l'inici amb una cornisa de pedra i rajola. Un poc més cap a dalt es troben les 6 finestres, distribuïdes, dos en la part frontal i una a cada lateral. On comença l'arc de mig punt, cap als costats hi ha una cornisa que rodeja totes les finestres, i en la part superior de l'arc hi ha una altra.</p> <p>El tercer cos, i últim, és la terrassa, la qual comença amb una cornisa. Després de la cornisa té tota una barana de rajola la qual s'eleva amb pinacles, en total 10, distribuïts, 4 en la part frontal i 3 en els laterals, servint els pinacles dels extrems de la part frontal de extrem es també dels tres dels laterals.</p>
Campanes	
Fotos	51
Tocs actuals de campanes	Les cinc campanes voltejen i repiquen de manera exclusivament automàtica.
Conservació, manteniment	CAMPANAR A RESTAURAR PER L'INTERIOR! El campanar per l'exterior es troba en molt bones condicions. Això sí, l'interior (a partir del nivell del cor, el qual sí que es conserva de manera excel·lent) es troba en un estat de total abandonament accentuat pel desastre fet a la restauració dels anys 1990 (veure en actuacions). Els escalons i les parets de l'escala estan en un nivell alt de degradació, i naturalment el campanar té quantitats descomunals de brutícia i restes d'obres efectuades a l'església apilades a la primera sala (marbre, plàstics, rajoles, etc). A la sala de campanes la boca de l'escala impideix el toc manual de la campana "grossa" i dificulta molt el de la "tercera".
Propostes	
Autors de la documentació	SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Data	12-07-2012

Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Espadanya sobre el presbiteri	"El cimboriet" (desapareguda)				
Sala de les campanes	Mare de Déu de l'Olivar, la "campana de la Mare de Déu" (desapareguda)		1881		

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les campanes	Maria de l'Olivar Teresa, la "campana de la Mare de Déu" (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1950	48	64
Sala de les campanes	Crist de la Bona Mort (2)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1997	67	174
Sala de les campanes	Pilar (3)	ECAT	2007	80	296
Sala de les campanes	Maria de l'Assumpció (4)	MANCLÚS, SALVADOR	1979	94	481
Sala de les campanes	Jesús, Maria i Josep, la "grossa" (5)		1868	97	528

Relotges

Relotge mecànic (1)	Desaparegut Parat
Data de construcció	

Descripció	<p>Sense cap criteri, a la restauració arquitectònica del campanar finalitzada l'any 1996 es va destruir l'antiga maquinària del rellotge existent al campanar. D'aquesta sols ha quedat com a vestigi una pesa ubicada al sòl del pou de les peses i el propi pou de les peses tapat en la restauració amb la porta de la destruïda segona sala (segurament per evitar accidents). Pensem que algunes marques existents a la segona sala destruïda en la restauració podrien ser causa de l'antiga instal·lació d'aquest (tot açò ho podem apreciar a les imatges del campanar).</p> <p>El rellotge segurament ja estava parat des de l'electrificació de les campanes l'any 1969 (raó que serviria per destruir-lo). El seu remuntatge era manual, ja que a la restauració també van tancar la porta d'accés al campanar des del carrer que servia per pujar a remuntar-lo diàriament, i potser per a altres funcions que ara no venen al cas.</p>
-------------------	--

Información completa: [Parròquia de l'Assumpció - ALAQUÀS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (12-06-2026)