

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	TORRES DE ALCANADRE
Edificio	Iglesia parroquial de la Asunción
Dirección	
Coordenadas	41.9676103 -0.1126769
Protección	Protección genérica por formar parte de un Bien Inventariado.
Descripción	El campanario está situado en uno de los ángulos del templo, junto a la fachada principal. Es de planta ligeramente rectangular y tiene dos cuerpos. El primero está construido con sillares , mientras que le segundo es de ladrillo. Este tiene varios vanos para las campanas. En dos laterales los vanos cuentan con arco de medio punto, mientras que uno de los laterales tiene dos vanos rectangulares y otro solo dispone de una pequeña ventana. La torre está rematada por una cubierta a cuatro aguas. Tiene una escalera interior que permite el acceso hasta la sala de las campanas.
Campanas	Tiene actualmente dos campanas, si bien el conjunto original contaba al menos con otras dos más: una pequeña y otra de peso similar al de la mayor. La pequeña actual es del año 1947 y aunque aparece su autor se puede atribuir a los Menezo de Barbastro. La mayor fue fundida en 1784 por José Castillo.
Fotos	4
Toques actuales de campanas	Los toques son automáticos, tanto los litúrgicos como los horarios.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación del campanario es bueno. Cuenta con una escalera interior metálica y nuevos espacios. El conjunto de campanas está formado por dos: una pequeña con yugo de hierro y la mayor, la única conservada del conjunto antiguo que además tiene su instalación tradicional. Disponen de badajo atado y ambas campanas están mecanizadas con electromazo monofásico.

Propuestas	<p>La instalación de la campana mayor es tradicional por lo que esta se debe de conservar y en la medida de las posibilidades restaurar. Los elementos que componen la instalación y la propia campana deben de considerarse como parte del instrumento musical y como tal restaurarse. El bronce se podría limpiar por dentro y por fuera para eliminar la suciedad que cubre la superficie de la campana. El yugo, badajo y herrajes se deben de restaurar y conservar en la medida de las posibilidades. En caso de que no aseguren la estabilidad del conjunto se podrían sustituir por otros de idénticas formas y los originales se deben de guardar y conservar. En caso de motorización se podría dotar con motor de bandeado por impulsos.</p> <p>En el caso de la pequeña se se debe de restaurar. Para ello sería necesario bajarla de la torre y limpiarla por dentro y por fuera, de forma que recupere la sonoridad original. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. En este caso se podría tomar como referencia el yugo de la campana mayor.</p> <p>Además se debería de recuperar el conjunto original con la fundición de dos campanas nuevas: una de peso similar a la pequeña y otra un poco menor que la grande. La primera se podría dotar con electromazo y la segunda además con motor de bandeado. Los yugos deberían de seguir el perfil del existente en la torre (el de la campana mayor).</p>
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	31-01-2018

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las campanas	Nuestra Señora de la Asunción (1)	MENEZO (MERUELO)	1947	48	64
Sala de las campanas	San Bartolomé (2)	CASTILLO, JOSÉ	1784	83	331

Información completa: [Iglesia parroquial de la Asunción - TORRES DE ALCANADRE \(ARAGÓN\)](#)

PDF (14-06-2026)