

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	SANT JOAN DE MORÓ
<b>Edifici</b>	Parròquia de Sant Joan Baptista
<b>Direcció</b>	
<b>Coordenades</b>	40.06074 -0.13736
<b>Protecció</b>	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Descripció</b>	L'església parroquial té una espadanya i un campanar. L'espadanya està situada a la part superior de la façana principal de l'església i té una finestra amb arc de mig punt. El remat és senzill, amb algunes motlures i un frontó triangular. El campanar està situat a un lateral de la mateixa façana i té tres cossos. El primer està enlluït com la resta del temple i al segon trobem quatre finestres amb arc de mig punt (una per cada lateral). El tercer està delimitat per una balustrada i al centre hi ha una torreta de planta quadrada coberta amb una teulada a quatre aigües. La torre té una escala interior que permet accedir fins a la sala de les campanes.
<b>Campanes</b>	Té un conjunt de tres campanes. El tiplet és de l'any 1886 i va ser fosa als tallers de Bonaventura Pallés i Armengol. La mitjana està dedicada a la Mare de Déu del Rosari i data de l'any 1964. Porta la marca de Manufacturas Blasco però aquesta empresa no és la fonedora de la campana, ja que les comprava a altres, com ara als Roses d'Atzeneta (autors d'aquesta campana). La gran porta els noms de Maria Joana i la varen fondre als tallers de la foneria de Salvador Manclús en 1990 aproximadament.
<b>Fotos</b>	7
<b>Tocs actuals de campanes</b>	Les tres campanes es voltegen automàticament i les dos grans també es repiquen.
<b>Conservació, manteniment</b>	L'estat de conservació del campanar és bo. Les campanes estan situades al segon cos de la torre en regular estat. Les tres presenten truges de ferro i estan mecanitzades amb motor de vol continu. Les dos grans tenen electromall monofàsic. La més xicoteta té anses postisses i la mitjana no en té. A més, aquestes dos no disposen de cable de seguretat al batall.
<b>Propostes</b>	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de les campanes ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. Les campanes s'han de baixar del campanar per netejar-les per dins i per fora, canviant les truges de ferro per altres de fusta de perfil tradicional local. Els motors s'han de canviar per altres d'impuls que permeten el toc manual i imiten la forma tradicional de tocar. Cal reforçar amb cable de seguretat els batalls que no en tenen.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M
<b>Data</b>	05-07-2016

## Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
	<a href="#">Maria Juana (refosa)</a>	<a href="#">ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)</a>	1945	79	285

### Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les campanes	<a href="#">Triplet (1)</a>	<a href="#">PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA</a>	1886	42	43
Sala de les campanes	<a href="#">Maria del Rosari (3)</a>	<a href="#">ROSES ATZENETA</a>	1964	62	138
Sala de les campanes	<a href="#">Maria Joana (3)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1990ca	80	296

Información completa: [Parròquia de Sant Joan Baptista - SANT JOAN DE MORÓ \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (13-06-2026)