Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ORIHUELA
Edificio	Parroquia de Santiago el Mayor
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	**San Jaime, grande (3)**
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 121 | Borde 12 | Altura del bronce 101 | Peso Peso aproximado (en kilos)1026 kg
Fundidor	ROSES, VICENTE
Año fundición	1816
Descripción	La campana tiene seis asas decoradas con unos cordones que se enrroscan en espiral. Seguidamente, tiene cuatro cordones, agrupados de dos en dos, entre los cuales está la siguiente inscripción: "CHRISTUS (flor) REX (flor) GLORIAE (flor) UENIT (flor) FACTUS HOMO PRO NOBIS S. JACOBE MISERERE (flor) NOBIS (flor)". En él se combina una aclamación a Cristo con otra a Santiago, titular del templo parroquial. Se trata de dos textos con sentido protector que se traducen así: "CRISTO REY DE LA GLORIA VINO (EN PAZ) SE HIZO HOMBRE POR NOSOTROS SANTIAGO SANTIAGO TEN PIEDAD DE NOSOTROS". La primera parte del texto procede de unas oraciones que en algunos lugares se utilizaban contra las tormentas. En el medio dispone de una cruz de calvario y una inscripción rodeada por una cenefa con motivos vegetales: "SIENDO (flor) CURA / D^{R} D^{N} JOAQUIN (flor) / LLEDO (flor) Y FABRI / QUERO (flor) D^{N} FRAN / ^{CO} CEUALLOS (flor) (flor) / VICENTE ROSAS ME FECIT/ (flor) ANO (flor) 1816 (flor) (flor)". Esta indica el nombre del párroco, el fabriquero (encargado del cuidado de la iglesia), el fundidor y el año. Correctamente sería: "SIENDO CURA DOCTOR DON JOAQUIN LLEDÓ Y FABRIQUERO DON FRANCISCO CEBALLOS VICENTE ROSAS ME HIZO AÑO 1816". Finalmente, dispone de cinco cordones en el medio pie y tres en el pie.
Toques	

Conservación, mantenimiento	Carece de anilla badajera original. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús. Cuenta con un motor de volteo continuo (que no funciona) y electromazo monofásico. Tiene un badajo con sistema de fijación rígida, altamente peligroso para la conservación de la campana y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	Visto el estado en que se encuentra debería ser restaurada con el fin de recuperar los valores tradicionales de la campana. El bronce debe ser limpiado por fuera y dentro para recuperar su sonoridad original, cambiando el yugo de hierro por otro de madera de perfil tradicional local. Finalmente el motor debe de ser renovado por un motor de volteo por impulsos que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales. Es necesario cambiar el badajo por uno atado y reforzado con cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	16-04-2021

Ficha completa de la campana: San Jaime, grande (3) Parroquia de Santiago el Mayor - ORIHUELA