Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	EXTREMADURA
Municipio	CORIA
Edificio	Catedral de la Asunción
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	**La Sermonera (5)**
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 109 | Borde 11 | Altura del bronce 80 | Peso aproximado (en kilos)750 kg
Fundidor	
Año fundición	1758
Descripción	La campana tiene una interesante inscripción, en español. En la parte superior dice " # SANTA # MARIA # DE # NIEVA # ES # MI # NOMBRE # I SEA # NVESTRA # PROTECTORA # I758 # # " con el 5 invertido y la Y latina en vez de griega. En el medio hay una cruz con pedestal y tres clavos, en la parte exterior, y en la interior un jarrón con azucena, escudo capitular. En el medio pie pone el nombre del responsable de la construcción de la campana: "SIENDO # #OBRERO# #MAIOR# #D?# #VICENTE# #DOMINGVEZ# # # ############## ############## ############## ############## "
Fotos	47
Toques	Campana inmovilizada. Toque mediante electromazo exterior.
Conservación, mantenimiento	El electromazo pega peligrosamente bajo. Quedan restos de pintura verde en el yugo de madera. En el badajo soldado, pone inciso "P. B." "M ( ) MXXIII" ¿Se trata del nombre del herrero y la fecha 1923? En el medio interior dice, con grandes letras seguramente pintadas con tiza, " JUAN Y / CARLOS / 19 91 / 12 - 5 "
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente de inclusión de la campana y del yugo de madera en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.
Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena suave y húmedo, para recuperar la sonoridad original. El yugo debe ser restaurado y conservado en su estado actual en la medida de lo posible y con las limitaciones marcadas por la seguridad, sustituyendo exclusivamente los cojinetes por rodamientos autocentrados. En caso de renovarlo, deberá tener la misma forma y características que el actual. Debe ser dotada de un motor de impulsos para el volteo y de un electromazo para el repique, ubicados ambos al lado izquierdo, de modo que la palanca de volteo pueda utilizarse con soga y de manera manual. En la medida de lo posible debe conservarse el badajo existente. Si se dota de cables de seguridad, éstos no irán soldados al mismo. En caso de ser remplazado debe conservarse en la propia sala de campanas.
Autores de la documentación	MARTÍN TERRÓN, Alicia

Fecha	2010

Ficha completa de la campana: La Sermonera (5) Catedral de la Asunción - CORIA

PDF (02-07-2026)