Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VALLE DE SEDANO
Edificio	Iglesia Parroquial de Santa María de Nidáguila
Dirección	
Coordenadas	42.7058935 -3.7232005
Protección	
Descripción	La parroquia de Santa María , se encuentra situada en la parte baja del pueblo, cercana a la denominada "Fuentona" fuente en la que nace el río San Antón. Consta de dos naves paralelas de estilos de épocas diferentes de gótico, columnas románicas y retablo con bajorrelieves historiados en torno al siglo XVII. La parroquia se ha reparado recientemente ,y se han restaurado su retablo e imágenes de los patronos(Sta.Marina y S.Miguel arcángel) La Iglesia primitiva, anterior sin duda al siglo XIII, constaba de una nave de dos cuerpos de estilo románico, de la que quedan robustos basamientos coronados por anchos capiteles con diversos dibujos. Se conserva parte del campanario anterior, que constaba de una espadaña de un cuerpo con arcos apuntados. Esta espadaña fue aprovechada para construir el campanario que existe actualmente, pero se aprecian perfectamente sendos arcos en la cara Norte del campanario
Campanas	Hay un solo conjunto formado por cuatro campanas. Dos campanas romanas, la mayor dedicada a Santa María y la menor dedicada a los patronos del pueblo: Santa Marina y San Miguel Dos campanillos dedicados uno a los Sagrados Corazones de Jesús y el otro a Jesús, María y José
Fotos	26
Toques actuales de campanas	Toques programados en un ordenador y toques manuales. Automáticos: Toque de Ángelus Toque de difuntos (Hombre y Mujer) Volteo simulado con electromartillos Manuales: Toque de difuntos (Hombre y Mujer) Repiques de fiesta y volteos de campanas
Conservación, mantenimiento	Buen estado. En el año 2012 los yugos de madera de las campanas, fueron sustituidos por yugos de acero por la empresa A.Cano Las piedras y el adobe de las troneras medio cegadas fueron sustituidas por cristales. La tapia de los campanillos que servía para estrechar la tronera fue retirada, ahora los campanillos se apoyan sobre pequeñas vigas de metal

Propuestas	Se debería recuperar el conjunto original de campanas, para ello, se debería actuar de la siguiente forma: Fundir un nuevo campanillo para uso exclusivo del reloj y dejar de usar el campanillo que se usa actualmente para tal fin. Fundir una nueva campana romana que respete la afinación anterior, es decir, que tenga el tamaño necesario para que sea un tono más grave que su compañera. Sustituir los yugos de acero por yugos de madera imitando la forma que tenían los yugos originales, o al menos la forma tradicional de la zona.
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Campanario, cara Este, Tronera derecha	(5) La Micaela	PÉREZ MANJÓN, JUAN (SANTA CRUZ DEL TOZO)	1944		

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Campanario, cara Este, Tronera derecha	(3) Campana nueva Santa Marina y San Miguel	CANO, ANTONIO	2012	98	357
Campanario, cara Este, Tronera izquierda	(4) Santa María Campana de misa	BALLESTEROS HIJO, RUFINO (SANTA CRUZ DEL TOZO)	1914	105	439
Campanario, cara Norte, tronera derecha	(2). Jesús María y José	MENEZO Y PEREDA	1848	51	77
Campanario, cara Norte, tronera Izquierda	(1). Sagrados Corazones de Jesús	BALLESTEROS HIJO, RUFINO (SANTA CRUZ DEL TOZO)	1914	51	77

Información completa: Iglesia Parroquial de Santa María de Nidáguila - VALLE DE SEDANO (CASTILLA Y LEÓN)

PDF (05-09-2026)