Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ZAMORA
Edificio	Iglesia de San Antolín
Dirección	
Localización	Espadaña
Nombre	**Esquila, Concha (2)**
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 68 | Borde 7 | Altura del bronce 59 | Peso Peso aproximado (en kilos)182 kg
Fundidor	CABRILLO MAYOR, JOSÉ (SALAMANCA)
Año fundición	1949
	
Descripción	La campana tiene una sencilla inscripción en el tercio con el año de fundición y su nombre: "AÑO DE I949 / CONCHA". Resulta curiosa la pervivencia de la expresión "AÑO DE", más común durante los siglos anteriores. En el medio tiene una cruz con pedestal y la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas de fundición industrial: "GRAN FUNDICION DE / CAMPANAS / JOSE CABRILLO MAYOR / SALAMANCA". En el medio pie dispone de una inscripción con los nombres del párroco y el alcalde del momento: "PARROCO D. GREGORIO GONZALEZ ALCALDE Sr PEREZ LOZAO".
Toques	Repique manual esporádico.
Conservación, mantenimiento	Está inmovilizada mediante dos tacos de madera situados junto a los ejes. Conserva la instalación tradicional, con un yugo de madera de perfil igualmente tradicional y formas sinuosas, herrajes fijados mediante cuñas y pletinas, badajo hecho de una pieza y ejes de tipo acodado.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un inmueble protegido.

Propuestas	Por un lado, conserva la instalación tradicional por lo que esta se debe de conservar y en la medida de las posibilidades restaurar. Los elementos que componen la instalación y la propia campana deben de considerarse como parte del instrumento musical y como tal restaurarse. El bronce se podría limpiar por dentro y por fuera para eliminar la suciedad que cubre la superficie de la campana. El yugo, badajo y herrajes se deben de restaurar y conservar en la medida de las posibilidades. En caso de que no aseguren la estabilidad del conjunto se podrían sustituir por otros de idénticas formas y los originales se deben de guardar y conservar. Se recomienda conservar el toque manual de la misma, aunque se podría mecanizar con electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	21-06-2019

Ficha completa de la campana: Esquila, Concha (2) Iglesia de San Antolín - ZAMORA