Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CAÑADA DE BENATANDUZ
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	Plaza la Villa, 12 44140
Localización	Sala de las campanas
Nombre	**Santa María Magdalena y San Juan Bautista**
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90 | Borde 10 | Altura del bronce 84 | Peso Peso aproximado (en kilos)422 kg
Fundidor	PORTA Y ROSAS, RAMÓN (BENISSODA)
Año fundición	1877
Descripción	La campana cuenta con la siguiente inscripción con letras decoradas en el tercio: "# SANTA MARIA MAGDALENA Y SAN JVAN BAVTISTA # ANO 1877 #". En ella indica las dos advocaciones a las que está dedicada la campana y el año en el que fue fundida. Como es habitual en las inscripciones de las campanas en lugar de la letra U utilizan la V. Además aparece la palabra "ANO" que correctamente sería: "AÑO". En el medio tiene una cruz con pedestal. El análisis de los elementos decorativos presentes en los triángulos decorados, la disposición de la cruz y su pedestal, así como el número 7 del año de fundición presentan similitudes con otras campanas cuya fundición es obra de Ramón Porta y Rosas o atribuible. Es por ello que la campana podría ser obra de este campanero.
Toques	Repica mediante un electromazo monofásico.
Conservación, mantenimiento	Se encuentra en buen estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas. Conserva la instalación tradicional, con un magnífico yugo de madera y piedra, así como herrajes y el badajo. Una vara de hierro sirve para fijar la campana. Cuenta con un electromazo monofásico que impide su movimiento.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

Propuestas	Visto el estado en que se encuentra la campana y que esta conserva la instalación tradicional, proponemos una restauración de la misma que le devuelva el uso tradicional que tenía asignado. El bronce se debe limpiar por dentro y por fuera para recuperar la sonoridad original. Tanto el yugo como los herrajes deben ser restaurados y tratados para frenar su deterioro, conservando las máximas piezas posibles y en caso de realizar nuevas, estas deberían seguir el modelo de las originales. En caso de mecanización se deben instalar un motor de bandeo por impulsos. que permita el toque manual e imite los usos tradicionales.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	08-11-2015

Ficha completa de la campana: Santa María Magdalena y San Juan Bautista Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - CAÑADA DE BENATANDUZ