| | |
|---|---|
| **Comunidad Autónoma / Departamento / Estado** | CASTILLA Y LEÓN |
| **Municipio** | BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA |
| **Edificio** | Catedral de la Asunción |
| **Dirección** | |
| **Localización** | sala baja de campanas |
| **Nombre** | **Campanillo 2 (2)** |
| **Medidas (cm)** | Diámetro (en cm) 51 \| Borde 5 \| Altura del bronce 46 \| Peso Peso aproximado (en kilos)77 kg |
| **Fundidor** | RASILLO |
| **Año fundición** | 1763 |
| | |
| **Descripción** | La inscripción es muy sencilla, y habitual en estas campanas pequeñas, combinando el griego (para el anagrama de Jesús), el latín y el español: "IHS MARIA Y IOSEPH # AÑO DE I763 # # " (que podrían haber escrito "IHSUS" y que puede traducirse como JESÚS, MARÍA Y JOSÉ. AÑO DE 1763. Es de destacar la temprana utilización de cifras manuscritas para interpretar el año, que en aquel momento se representa usualmente con números romanos, o bien con cifras del mismo estilo de la mayúscula humanista, empleando sobre todo una I mayúscula para los millares. |
| **Toques** | Volteo completo para los toques de difuntos |
| **Conservación, mantenimiento** | Sustituido el yugo original por otro de madera, de volumetría similar, aunque sin decoraciones. |
| **Protección** | Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana y el yugo de madera original en el Inventario General de Bienes Muebles debido al interés del conjunto. |

| | |
|---|---|
| **Propuestas** | La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original.<br>Debe restaurarse el yugo de madera, de extraordinario interés, manteniendo en la medida de lo posible todas sus partes (excepto los cojinetes de bronce) y con el límite de la seguridad del conjunto. Las partes sustituidas deberán tener la misma forma y función de las existentes.<br>Debe dotarse de un motor de impulsos, para el balanceo y el volteo, que no impida el toque manual. Asimismo se dotará de un electromazo exterior, ubicado también al lado del muro, que permita realizar repiques y no impida el toque manual.<br>Se mantendrá la palanca de madera, que podrá utilizarse para toques manuales.<br>Aunque la ubicación de la campana parece algo baja para su tamaño (puesto que las más agudas deben instalarse más altas) parece conveniente dejarla con el soporte de fundición y a la altura actual, para mantener la sonoridad preexistente. |
| **Autores de la documentación** | JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - Inventario de campanas en la provincia de Soria - Campana nº 341 |
| **Fecha** | 2007 |

Ficha completa de la campana: Campanillo 2 (2) Catedral de la Asunción - BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA