Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	CIUDAD RODRIGO
Edificio	Catedral de Santa María
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	**Pascualeja segunda (9)**
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 25 | Borde 3 | Altura del bronce 35 | Peso Peso aproximado (en kilos)9 kg
Fundidor	QUINTANA, JOSÉ
Año fundición	1860
Descripción	Presenta una breve inscripción, habitual en las campanas menores, aunque con rasgos anteriores a su época, como la utilización de N invertida y de una I mayúscula para indicar el milenio del año: "IHS MARIA Y JOSE A?O DE I860" Utiliza el griego, para el anagrama de Jesús (IHSUS) y el español para el resto, aunque el año debió escribirse AÑO. Tiene una cruz con pedestal en el medio.
Toques	Toca al unísono con la otra Pascualeja
Conservación, mantenimiento	Defectos de fundición - Mal soldada, sigue rota
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

Propuestas	La campana carece de interés y está rota, porque fue soldada con técnicas caseras, que no recuperaron la sonoridad original ni impidieron que volviese a abrirse la brecha. Parece más oportuno sustituirla por una campana nueva, aunque también podría utilizarse la anteriormente utilizada para las misas diarias, ahora desmontada y puesta en el claustro, lo que sería una manera de integrarla y utilizarla. La campana que se instale debe ser limpiada por dentro y por fuera mediante chorro de arena húmedo y suave, para recuperar la sonoridad original. Para aumentar la velocidad de repique, característica de estas campanas pequeñas, debe ser dotada de un mecanismo electromecánico que tire del badajo, aunque permita su desconexión para posibles toques manuales. La estructura de fijación del yugo de madera debe ser revisada. También podría plantearse la posibilidad de elevar más la viga de madera de la que cuelgan las Pascualejas, hasta los límites que permitan tocar la campana mayor, de modo que la sonoridad de las campanas agudas se vea muy mejorada.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	12-09-2006

Ficha completa de la campana: Pascualeja segunda (9) Catedral de Santa María - CIUDAD RODRIGO