Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	REGIÓN DE MURCIA
Municipio	MURCIA
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de La Alberca
Dirección	
Coordenadass	
Descripción	
Campanas	
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Campana (1)	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1952	46	57
	Campana (2)	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1952	60	124

Relojes

<u>Reloj mecánico (1)</u>	Desaparecido Parado
Fecha de construcción	
Descripción	Reloj mecánico, anterior a la guerra civil, sustituido en 1972, por una nueva maquinaria.
<u>Reloj mecánico (2)</u>	Existente En marcha
Fecha de construcción	1972
Descripción	Reloj mecánico comprado en 1972

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de La Alberca - MURCIA \(REGIÓN DE MURCIA\)](#)