Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CANAL DE BERDÚN
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de las Candelas de Martes
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	**Santa María de Martes (2)**
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 79 | Borde 7 | Altura del bronce 67 | Peso aproximado (en kilos)285 kg
Fundidor	ERICE, VIDAL
Año fundición	1970
Descripción	Nos encontramos ante una campana arquetípica de la fundición de Vidal Erice, factoría que asumió un grueso de la demanda de campanas del Pirineo occidental durante las décadas centrales del siglo XX. Como de costumbre en la obra –casi seriada– de la casa pamplonesa, el programa decorativo de la campana está articulado a través de tiras ornamentales de estética neogótica y presidido, en la cara exterior, por la consuetudinaria cruz de Calvario. Si bien, en esta campana –como en muchas otras de Erice– las jerarquías tradicionales se invierten, para aprovechar el amplio espacio brindado por la falda del vaso. Así, el tercio cuenta con el recordatorio de la fecha de fundición de la campana y el medio pie con la inscripción dedicatoria: "SANTA M^{A} DE MARTES CONGREGANOS EN CARIDAD".
Fotos	8
Toques	La campana es asiduamente tocada desde la base de la torre.
Conservación, mantenimiento	La campana conserva incólume la instalación que le fuera dada en 1970 por la empresa fundidora. Presenta un yugo metálico cuyos ejes se acomodan sobre los cojinetes de la antigua campana, hoy cubierto de una espesa capa de corrosión, en que se mezclan el óxido con los excrementos de las aves; y un badajo de fundición, atado con una débil cinta de cuero, que cabría sustituir.
Protección	
Propuestas	Cabría valorar la restauración de la campana, por parte de una empresa competente. Cualquier intervención sobre ella habría de prever la sustitución del actual contrapeso por un nuevo yugo de madera, bien contrapesado y ajustado a la campana, que siga con fidelidad el perfil del antiguo, fácilmente reconstituible a través de fotografías antiguas. Sería recomendable, también, una limpieza, aún superficial, del bronce. La automatización solamente es recomendable en caso que sea imprescindible para el uso rutinario de la campana y, en todo caso, habría de reproducir los toques tradicionales y permitir eventuales toques manuales.
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	10-11-2018

Ficha completa de la campana: Santa María de Martes (2) Parroquia de Nuestra Señora de las Candelas de Martes - CANAL DE BERDÚN

PDF (06-09-2026)