Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CANAL DE BERDÚN
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de las Candelas de Martes
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	**San Sebastián (3)**
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 87 | Borde 8 | Altura del bronce 70 | Peso aproximado (en kilos)381 kg
Fundidor	ERICE, VIDAL
Año fundición	1945
Descripción	Nos encontramos ante una campana arquetípica de la fundición de Vidal Erice, factoría que asumió un grueso de la demanda de campanas del Pirineo occidental durante las décadas centrales del siglo XX. Como de costumbre en la obra –casi seriada– de la casa pamplonesa, el programa decorativo de la campana está articulado a través de tiras ornamentales de estética neogótica y presidido, en la cara exterior, por la consuetudinaria cruz de Calvario. Así, la campana cuenta en el tercio con la inscripción dedicatoria, "DEDICADA A SAN SEBASTIAN", que se extiende en el medio pie con un amplio recordatorio al año de refundición de la campana y a las autoridades que, por aquellas fechas, gobernaban Ruesta: "SE REFUNDIO EL ANO 1945 SIENDO PARROCO DON RAMON CADENA, ALCALDE DON LEONARDO VINACUA Y PADRINOS DON FAUSTINO SOTERAS Y DONA LUCIA ESPARZA".
Fotos	8
Toques	La campana se encuentra prácticamente en desuso.
Conservación, mantenimiento	La campana conserva incólume la instalación que le fuera dada por parte de Vidal Erice, tal vez al ser trasladada de Ruesta a Martes. Presenta un yugo metálico cuyos ejes se acomodan sobre los cojinetes de la antigua campana, hoy cubierto de una espesa capa de corrosión, en que se mezclan el óxido con los excrementos de las aves; y un badajo de fundición, peligrosamente descolgado.
Protección	
Propuestas	Cabría valorar la restauración de la campana, por parte de una empresa competente. Cualquier intervención sobre ella habría de prever la sustitución del actual contrapeso por un nuevo yugo de madera, bien contrapesado y ajustado a la campana, que siga con fidelidad el perfil del antiguo, fácilmente reconstituible a través de fotografías antiguas. Sería recomendable, también, una limpieza, aún superficial, del bronce. La automatización solamente es recomendable en caso que sea imprescindible para el uso rutinario de la campana y, en todo caso, habría de reproducir los toques tradicionales y permitir eventuales toques manuales.
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	10-11-2018

Ficha completa de la campana: San Sebastián (3) Parroquia de Nuestra Señora de las Candelas de Martes - CANAL DE BERDÚN

PDF (06-09-2026)