Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	NAVARRA
Municipio	VALLE DE YERRI
Edificio	Parroquia de Santa María Inmaculada (Bearin - Deierri)
Dirección	Calle las Cruces, 4, 31179 Bearin, Navarra
Localización	Sala de campanas.
Nombre	**Santa María (3)**
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90 | Borde 7.5 | Altura del bronce 79 | Peso aproximado (en kilos)422 kg
Fundidor	ERICE, VIDAL
Año fundición	1954
Descripción	La campana tiene su advocación religiosa escrita en el tercio, entre tres cordones, la cual está orientada hacia la sala de campanas: “SANTA MARIA”. Bajo el cordón inferior, hay una cenefa de arcos de medio punto. En el medio, a las (12), podemos ver un crucifijo con pedestal, formado por tiras de estrellas de ocho puntas. A las (06) aparece el sello del fabricante: “VIDAL ERICE PAMPLONA” En el medio pie, hay otra cenefa de arcos de medio punto, más pequeña y girada 180º. Bajo ésta, y una línea de puntos, aparece una inscripción divida en dos espacios por tres cordones; menciona al párroco, alcalde y padrinos de la época: “SE REFUNDIO EL AÑO 1954 SIENDO PARROCO DON GERMAN ARRIAZU ALEGRIA. ALCALDE DON DIONISO” | “CAINZA ECHEVERRIA Y PADRINOS DON ELISEO BELZUNCE LIZARRAGA Y DOÑA ISABEL BELZUNCE FERNANDEZ”.
Fotos	25
Toques	En el mejor de los casos, la campana posiblemente sea tocada solo en ocasiones muy especiales.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en un regular estado de conservación, estando la misma prácticamente limpia. Si yugo o “contrapeso” presenta varios defectos en diferentes piezas, lo que impide el volteo o “bandeo” (giro completo y constante de la campana) de manera segura. El badajo está perfectamente atado, mediante un cinturón de cuero.
Protección	
Propuestas	No vendría mal que la campana sea limpiada mediante chorro de arena suave, para recuperar la sonoridad original por completo. En caso de que se quiera hacer una intervención, ésta con el objetivo de mantener los valores deberá la campana, se deberá de restaurar por completo el yugo o “contrapeso”, utilizando todas las piezas posibles, sustituyendo por otras idénticas, aquellas que presenten más deterioro.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	06-07-2025

Ficha completa de la campana: Santa María (3) Parroquia de Santa María Inmaculada (Bearin - Deierri) - VALLE DE YERRI

PDF (13-09-2026)