Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	PANCORBO
Edificio	Parroquia De Santiago Apóstol
Dirección	
Coordenadas	42.6373695 -3.1108913
Protección	
Descripción	El templo, situado en pleno Camino de Santiago en su antiguo trazado de la Vía de Bayona, es citado por primera vez en 1340, aunque por los restos aún existentes se sabe que ya existía en épocas muy anteriores. La actual iglesia se construyó, pues, sobre una anterior románica. En el edificio domina el estilo gótico imperante durante el último tercio del siglo XV. Sin embargo, la torre cuadrangular y la sacristía fueron construidas en el primer tercio del siglo XVII bajo la dirección del maestro cantero Juan Bautista García de Terreros, en estilo renacentista herreriano La sacristía se vino abajo en 1934 y ha sido restaurada en fechas recientes. El ábside es rectangular, con contrafuertes y óculo gótico. La portada es renacentista y presenta dos hornacinas vacías, bajo un pórtico de arco y bóveda estrellada de piedra, cubierto por la torre-campanario. Su interior es renacentista, de planta de salón con dos naves y capilla con columnas y bóvedas estrelladas de piedra. Destaca su retablo mayor prebarroco dedicado a Santiago Matamoros, realizado entre los años 1650 y 1658 por el mirandés Juan Bautista García Galán, con esculturas de Francisco Rubalcaba. Otro elemento notable es la crismera gótica del siglo XV, antiguo sagrario en forma de templete, de piedra policromada. En la actualidad, el interior de la iglesia sirve de privilegiado marco expositivo a la Fundación Cultural Iglesia de Santiago de Pancorbo, lo que permite contemplar las obras realizadas por distintos artistas contemporáneos. FUENTE: cartel informativo expuesto en la calle.
Campanas	Nos encontramos ante un conjunto típico de campanas de una iglesia formada por dos campanillos.
Fotos	33
Toques actuales de campanas	Volteos manuales solamente por el santo de la parroquia.
Conservación, mantenimiento	Las campanas poseen unos yugos de fundición fabricados por la Viuda de Ángel Perea.
Propuestas	Los yugos deberán sustituirse por yugos de madera con relaciones de la región. Se deberá de limpiar el campanario por completo, y las campanas, una vez esté hecho se tendrán que poner redes anti aves a los vanos descubiertos.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	06-09-2023

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	La Asunción de La Virgen (1)	PEREA, CARLOS	1971	55	96
Sala de campanas	Santiago Apóstol (2)	PEREA, CARLOS	1971	63	145

Información completa: Parroquia De Santiago Apóstol - PANCORBO (CASTILLA Y LEÓN)

PDF (13-09-2026)