Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	SIERRA ENGARCERÁN
Edifici	Parròquia de Sant Bertomeu
Direcció	
Coordenades	40.2694501 -0.0198506
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	El temple compta amb dos campanars diferenciats: a la part de l'epístola es troba el campanar de les campanes, mentre que a la part de l'evangeli es troba una torre menor per al rellotge. En temps recents la maquinària del rellotge, signat "Lorenzo REDONDO", de remuntatge manual, ha sigut portat a l'Ajuntament, on roman amagat baix d'una escala i en espera de restauració i posada en marxa.
Campanes	Té un conjunt de dos campanes. La xicoteta és resultat de la refosa d'una més antiga, de datació desconeguda, i que es va badar l'any 1949. Es va fondre als tallers de la foneria Hermanos Roses de Silla amb la campana de l'ermita de Sant Miquel. La campana grossa actual és la tercera que hi ha, ja que es va fondre en 1768 per un fonedor càntabre, en 1785 per Pasqual Roses i el 1852 per un fonedor d'Albaida.
Fotos	7
Tocs actuals de campanes	Les dos campanes es voltegen i repiquen automàticament.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del campanar és bo. La maquinària del rellotge es guarda a l'ajuntament i l'esfera és gestionada per un ordinador. Les dos campanes litúrgiques estan instal·lades a les finestres de la sala de les campanes amb truges de ferro fabricades pels Portilla i mecanitzades amb motor d'impuls (la gran) i de vol continu (la xicoteta), a més d'electromalls monofàsics. Els batalls estan lligats però sols el de la major té cable de seguretat.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de les campanes ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. Les campanes s'han de baixar del campanar per netejar-les per dins i per fora, canviant les truges de ferro per altres de fusta de perfil tradicional local. Cal canviar també el motor de la xicoteta per un d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Data	08-08-2020

Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes

	La Grossa (refosa)	ROSES, PASCUAL	1785	100	579
	La Grossa (refosa)		1768	100	579

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de campanes	Maria del Carme (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1949	64	152
Sala de campanes	Sants Marc i Bertomeu (2)		1852	102	614

Información completa: Parròquia de Sant Bertomeu - SIERRA ENGARCERÁN (COMUNITAT VALENCIANA)

PDF (28-06-2026)