

FLL/pcw

EXPEDIENT: Etnologia 1988/15

ASSUMPTE: Col.locació d'una reixa al campanar per evitar accidents

LOCALITAT: Alfara del Patriarca

INTERESSATS:

El Dr. FRANCESC LLOP i BAYO, Tècnic d'Etnologia del Servei del Patrimoni Cultural Moble,

I N F O R M A

sobre la petició de permís per instal.lar una reixa al campanar d'Alfara del Patriarca per evitar accidents per la caiguda de batalls.

Aquest informe completa un altre el.laborat per nosaltres en 28 de juliol en el qual negavem la necessitat d'instal.lar l'esmentada reixa.

Alguns dies més tard ens feen arribar la còpia d'un obscur certificat de Industrias Manclús, de València, en el qual no acaben de garantir els seus productes i que recomana aixímateix l'instal.lació de la reixa a la torre. (veure fotocòpia anexa)

El passat 26 de setembre varem realitzar una inspecció de la fàbrica de campanes de Gabriel RIVERA, a Montehermoso (Extremadura), que està realitzant les campanes per a la parròquia de Cheste.

Profitant el viatge demanàrem informació sobre batalls. El fonedor estava d'acord amb nosaltres que l'electrificació, que suposa sovint la mmodificació dels eixos de les campanes, abans rectes i ara trencats, és causa del trencament més usual de batalls. El model normal, que ells realitzen a la forja, sol donar bons resultats, però també acaba trencant-se, amb una freqüència molt menor que els d'altres fonedors.

No obstant ells son capaços de fabricar un batall rectificat i forjat de manera que asseguren que no es trenca (veure foto anexa). El preu d'aquest batall, una mica més car que els normals, estaria entorn a les 25000 pta i els fonedors es responsabilitzen de que no haurà trencament al menys en els 10 anys de la garantia que sol acompanyar a tots aquests productes.

Açò és tot el que tinc l'honor d'informar a V.I. qui no obstant resoldrà com més convinga.

València, 1 de octubre de 1988

Vist i plau
EL CAP DEL SERVEI