



CAMPANEROS
MURCIANOS

Mariano Aguilar y otro, C.B.
C.I.F: E-73722092
C/ Barriomar, 27
30010 Murcia

RESTAURACIÓN DE CAMPANAS - RELOJERIA MONUMENTAL – ANTIAVES - PARARRAYOS

SOLICITUD DE ACTUACIÓN

Edificación: Catedral de El Salvador
Localidad: Orihuela
Provincia: Alicante

Expongo:

Que ante la imposibilidad económica por parte del templo de poder acometer la restauración integral de la campana Jesús Maria y José (ref: 515) situada en la sala de campanas, la cual presenta una grieta de 240 mm, que obliga, necesariamente, a su soldadura.

Se solicita:

Se tenga a bien estudiar la posibilidad de sustituir esta campana por la denominada “Del Coro o de Alzar a Dios”, la cual se encuentra en perfecto estado y solamente precisa la sustitución del yugo de madera por otro que reúna las características técnicas necesarias. La campana se encuentra en la sala situada junto a la subida al campanario y esta colocada sobre un soporte metálico.

La finalidad de la sustitución es la de poder seguir manteniendo los toques litúrgicos que se vieron interrumpidos, en su momento, con la rotura de la campana Jesús Maria y José.

Adjunto a la presente petición se remiten los datos de la campana “Del coro o de Alzar a dios”

Campaneros Múrcianos

Fdo: José Miguel Dólera Sarabia

Mariano Aguilar y otro, C.B. C/ Barriomar, 27 30010 Murcia
Telf: 868 10 33 20 Fax: 868 86 10 35
e-mail: info@campanerosmurcianos.es