

Lugar	La Puebla de Alfindén (Zaragoza)
Iglesia	N^{tra}. S^{ra}. de la Asunción
Estilo torre	Mudéjar del S.XVI
Calle o plaza	C/ Mayor s/n
Localización	Sala de campanas
Medidas interiores Largo: 2,92 m. Ancho: 2,88 m. Diagonal: 4,06 m. Altura: Más de 10 m.	
Vanos Ventanas Largo: 0,97 / 0,99 m. Ancho: 0,70 / 0,72 m Alto: 2,19 m. Grosor entre ventanas 0,69 / 0,70 m.	
Hueco de escalera Penúltimo tramo con meseta: 1,84 x 0,82 m Último tramo con meseta: 1,82 x 0,79 m	
Observaciones	<p>Torre de planta cuadrada adosada al muro de la epístola. Para llegar al campanario (sala de campanas), hay que subir 90 peldaños de altura irregular. La Valera y la Mediana sobresalen del muro, ya que su diámetro es superior al grosor de este. Medidas aprox. del ladrillo: 34 cm. largo, 16 cm. ancho, 4 cm. espesor.</p>
Estado de conservación	<p>Hay suciedad en todos los rincones del campanario: suelo, sistemas de sonido y alumbrado, ventanales, escaleras, campanas y fachada, producida principalmente por los excrementos de paloma y cigüeña. Además hay animales muertos, plumas, hojas secas y ramitas. Aunque existe una rejilla en la parte interior del muro, las palomas entran al campanal que está en lamentable estado de abandono. Es preciso hacer limpieza de mantenimiento de todo el conjunto: escalera, sala y campanas.</p> <p>El 6 de octubre de 2010, se instala en la torre, un sistema electrostático contra palomas y cigüeñas para <u>mejorar el estado de la Torre</u>. También se instalan cables electrostáticos y púas anti-aves en los laterales y parte superior de los yugos de las campanas.</p>
Nota	Las medidas son diferentes en cada ventanal incluso el grosor del muro, pues el ladrillo es de forma irregular. Puede haber hasta 3 cm de diferencia.
Es historia	<p>La fuerza de la naturaleza. La anterior cubierta, con chapitel de metal y madera fue destruida por un rayo la noche del 15 de agosto de 1935, según recuerda Mosén Antonio Alcolea, tenía dos cuerpos bulbosos superpuestos, siendo algo más grande el inferior y el superior mas apuntado, terminaba con un ensanchamiento esférico. El 20 de junio de 2010, el viento tumba del chapitel la cruz con pararrayos.</p>
Autor	Fernández Salinas, Fernando
Fecha ficha	Día 22 de octubre de 2006. Revisado en octubre de 2011.