

|  |  |
|--|--|
| <b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>                                  | COMUNITAT VALENCIANA   |
| <b>Municipio</b>   | CASAS BAJAS  |
| <b>Edificio</b>  | Parroquia de San Salvador  |
| <b>Dirección</b>   |  |
| <b>Localización</b>  | Sala de campanas   |
| <b>Nombre</b>  | <b>Sagrada Familia (3)</b>   |
| <b>Medidas (cm)</b>  | Diámetro (en cm) 89   Borde 9   Altura del bronce 74   Peso Peso aproximado (en kilos)408 kg   |
| <b>Fundidor</b>  | PORTILLA LINARES, MIGUEL (MURIEDAS)  |
| <b>Año fundición</b>   | 1990   |
|  |  |
| <b>Descripción</b>   | La campana dispone de siete asas y en el tercio dos grupos de dos cordones. En el medio lleva esta inscripción: "A EXPENSAS DE LOS SACERDOTES / HIJOS DE CASAS BAJAS VALENCIA / Dr D Jose Y JESUS BLASCO AGUILAR / de su madre da maria y en / memoria de su padre / d. serafin se instala esta / CAMPANA DE LA SAGRADA / FAMILIA". En el medio pie lleva otros dos grupos de dos cordones y otra inscripción en latín y español: "laudo deum plebem voco congreco clerum / defunctos ploro nimum fugo festa decoro / me fundio en cantabria el maestro miguel / portilla el dia 30 de diciembre de 1990". La parte en latín es una inscripción muy típica en las campanas de los siglos XVII y XVIII y se traduce así: "ALABO A DIOS, LLAMO AL PUEBLO, CONGREGO AL CLERO, LLORO A LOS DIFUNTOS AHUYENTO LAS TORMENAS Y ADORNO LAS FIESTAS". |
| <b>Toques</b>  | Repique y volteo automático.   |
| <b>Conservación, mantenimiento</b>   | Está instalada en la sala de campanas con yugo de hierro de la fundición Portilla y mecanizada con electromazo y motor de volteo por impulsos. Presenta badajo atado y dotado con cable de seguridad.  |
| <b>Protección</b>  | Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Propuestas</b>                  | La instalación de la campana hace necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local, similar al de la otra campana de la torre que sí lo conserva. |
| <b>Autores de la documentación</b> | ALEPUZ CHELET, Joan  |
| <b>Fecha</b>                       | 08-07-2022   |

Ficha completa de la campana: [Sagrada Familia \(3\) Parroquia de San Salvador - CASAS BAJAS](#)