


<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	ALMORADÍ
<b>Edificio</b>	Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Heredades
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de las campanas
<b>Nombre</b>	<b>Sagrado Corazón de Jesús (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 47   Borde 4   Altura del bronce 34   Peso Peso aproximado (en kilos)60 kg
<b>Fundidor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Año fundición</b>	1979
	
<b>Descripción</b>	La campana lleva en primer lugar una inscripción en el tercio con la advocación a la que está dedicada: "SAGRADO CORAZON". Seguidamente tiene otra en el medio con el nombre del párroco, el del lugar para el que fue fundida y el año: "SIENDO CURA PARROCO / D. ANGEL PEREZ H. / HEREDADES MAYO 1.979". También dispone en el medio de la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA"
<b>Toques</b>	Volteo y repique automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana está en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro. Está dotada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Cuenta con badajo atornillado mediante un sistema de fijación rígida. Este sistema es extremadamente peligroso y puede arrancar de golpe la badajera.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.

<b>Propuestas</b>	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. El badajo se debe cambiar por otro atado y reforzado mediante un cable de seguridad.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	17-03-2017

Ficha completa de la campana: [Sagrado Corazón de Jesús \(1\) Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Heredades - ALMORADÍ](#)