

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	SANTA MARÍA DE DULCIS
<b>Edificio</b>	Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Buera
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadass</b>	42.1406777 0.0384172
	
<b>Descripción</b>	<p>El campanario está situado a lo pies del templo parroquial. Es de planta cuadrada y carece de elementos decorativos. Tiene un primer cuerpo, construido con sillares de piedra y parte en ladrillo, que corresponde con el campanario construido en el siglo XVI. En él se observan algunos vanos con arco de medio punto cegados. Sobre este nivel se levanta el actual cuerpo de las campanas, de ladrillo y con cuatro vanos abiertos. El campanario está rematado por un tejado a cuatro vertientes y una pequeña torre circular, que sirve de base para la estructura que sustenta la campana de las horas.</p> <p>El acceso a la torre se realiza por medio de una escalera de madera situada en el coro. El interior de la torre está profundamente reformado y no guarda relación con el estado original de la misma ni su división interna. La escalera permite el acceso hasta la sala de las campanas.</p>
<b>Campanas</b>	Tiene en la actualidad dos campanas. La mayor está dedicada a San Juan Bautista, titular del templo parroquial y fue fundida en el año 1704. La otra campana es la de los Cuartos y parece que fue fundida en 1826.
<b>Toques actuales de campanas</b>	Repique manual desde el interior de la iglesia.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La torre está en buen estado de conservación. De las antiguas campanas queda la mayor y la de los cuartos, ambas con su instalación tradicional. La mayor tiene un yugo de madera de perfil tradicional local y herrajes antiguos. También quedan marcas en el yugo de una palanca ya desaparecida. El badajo está atado y presenta un cable que baja hasta el interior del templo para repicar de forma manual. En un lateral se conserva el antiguo mazo de las horas, sin función alguna. Por otro lado, la campana de los cuartos está sujeta a una estructura que remata la torre. También tiene un antiguo mazo para el toque de las horas, aunque sin uso.

<b>Protección</b>	Protección genérica como bien inventariado.
<b>Propuestas</b>	<p>La instalación de la campana mayor es tradicional por lo que esta se debe de conservar y, en la medida de las posibilidades, restaurar. Los elementos que componen la instalación y la propia campana deben de considerarse como parte del instrumento musical y como tal restaurarse. El bronce se podría limpiar por dentro y por fuera para eliminar la suciedad que cubre la superficie de la campana. El yugo, badajo y herrajes se deben de restaurar y conservar en la medida de las posibilidades. En caso de que no aseguren la estabilidad del conjunto se podrían sustituir por otros de idénticas formas y los originales se deben de guardar y conservar. En caso de motorización se podría dotar con motor de bandeó por impulsos.</p> <p>La campana de los cuartos se podría mecanizar con un electromazo monofásico para que recuperara su función original.</p> <p>Además se debería de recuperar el conjunto original con la fundición de dos o tres campanas nuevas: una o dos pequeñas y otra un poco menor que la grande. Las primeras se podrían dotar con electromazo y la segunda además con motor de bandeó. Los yugos deberían de seguir el perfil del existente en la torre (el de la campana mayor).</p>
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	18-11-2017

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las campanas	<a href="#">San Juan Bautista (1)</a>		1704	74	235
Tejado de la torre	<a href="#">Campana de los cuartos (A)</a>		1826	50	72

## Reloj

<a href="#">Reloj mecánico (1)</a>	<b>Existente Parado</b>
<b>Autor</b>	<a href="#">GIL</a>
<b>Fecha de construcción</b>	1833
<b>Descripción</b>	

Información completa: [Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Buera - SANTA MARÍA DE DULCIS \(ARAGÓN\)](#)