

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	PANTICOSA
<b>Edificio</b>	Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Panticosa
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>San Lorenzo Mártir (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 45   Borde 5   Altura del bronce 40   Peso Peso aproximado (en kilos)53 kg
<b>Fundidor</b>	PEREA, ÁNGEL
<b>Año fundición</b>	1918
	
<b>Descripción</b>	<p>La campana fue fundida en 1918 por la fundición que Ángel Perea regentaba en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. La pieza resultante permite entrever, en pequeños detalles, la estética modernista que, a comienzos del siglo XX, se había extendido en estos territorios. Desde luego, la pieza se actualiza a su contexto artístico en la marca de la fábrica fundidora, escaparate ante la clientela de los fundidores; pero también en algún otro elemento, como la guirnalda que decora el tercio e incluso en la crucecilla que aparece al exterior. Por lo demás, la campana cuenta en el tercio con la inscripción advocatoria, cuyo contenido es prueba fehaciente de la pérdida, ya a principios de siglo, de los valores protectores que en tiempos anteriores se habían atribuido a las campanas. La inscripción se limita a indicar: "DEDICADA A S LORENZO MARTIR ANO 1918".</p>
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
<b>Fecha</b>	03-09-2020

Ficha completa de la campana: [San Lorenzo Mártir \(1\) Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Panticosa](#)  
[- PANTICOSA](#)