

| | |
|--|---|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | COMUNITAT VALENCIANA |
| Municipio | BENAFER |
| Edificio | La Transfiguración del Señor |
| Dirección | |
| Localización | Sala de campanas |
| Nombre | Transfiguración (2) |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 43 Borde Altura del bronce Peso Peso aproximado (en kilos)46 kg |
| Fundidor | ROSES, HERMANOS (SILLA) |
| Año fundición | 1948ca |
|  | |
| Descripción | Sus asas son simples. En el tercio dispone de dos grupos de dos cordones y entre ellos lleva esta inscripción en latín con su advocación: "? ? TRANSFIGURATIO DOMINI ?". En español sería: "TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR". En el medio aparece una cruz, el anagrama de María y, por motivos desconocidos, la marca de fábrica borrada. También en el medio aparece esta inscripción en latín: "ARCHITECTUS R. D. / JUSSIT ME HIC PONERE / ET BENDITIONIS PATRINUS / FUT CUM UXORE EJUS / CONSOLATRIX GARCIA". Esta en español sería: "EL ARQUITECTO R. D. ME HIZO PONER AQUÍ Y EN LA BENDICIÓN FUE PADRINO JUNTO CON SU ESPOSA CONSOLACIÓN GARCÍA". A continuación, en el medio pie lleva otros dos grupos de dos cordones y varias flores sueltas entre ellos. Finalmente, en el pie tiene dos cordones. |
| Toques | Repique automático. |
| Conservación, mantenimiento | La campana está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de madera y cemento, típico del momento en que fue fundido el bronce. Está mecanizada con electromazo y tiene un badajo fijado mediante el sistema conocido como pellizado. |
| Protección | Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos. |

| | |
|------------------------------------|---|
| Propuestas | En caso de restauración se recomienda conservar el máximo posible la instalación actual. No obstante, si las piezas de hormigón o el yugo no asegurasen la estabilidad del conjunto se podrían cambiar por otras nuevas, todas ellas de madera. En caso de mecanización se podría dotar a la campana con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. |
| Autores de la documentación | ALEPUZ CHELET, Joan; SUESTA, Herminio |
| Fecha | 02-10-2022 |

Ficha completa de la campana: [Transfiguración \(2\) La Transfiguración del Señor - BENAFER](#)