

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	NAVAL
<b>Edificio</b>	Santa María la Mayor
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala baja de las campanas
<b>Nombre</b>	<b>Campana pequeña (3)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 90   Borde 10   Altura del bronce 78   Peso Peso aproximado (en kilos)422 kg
<b>Fundidor</b>	MENEZO (MERUELO)
<b>Año fundición</b>	1956
	
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene esta inscripción en el tercio, situada entre cordones: "SANTA MARIA ASSUMPLA COELUM ORA PRO NOBIS AON 1956". Esta tiene algunos errores y correctamente sería: "SANCTA MARIA IN COELUM ASSUMPTA ORA PRO NOBIS AÑO 1956". En ella se dirige una sencilla oración de la Virgen que deriva de las diversas letanías, muy difundidas en el ámbito de la práctica religiosa católica y recurrentes para invocar la protección de los santos o la Virgen. En español se traduce así: "SANTA MARIA ASUNTA A LOS CIELOS RUEGA POR NOSOTROS AÑO 1956". En el medio tiene una cruz de calvario. Aunque no indica el nombre de sus autores, la cruz e inscripciones nos remiten a las campanas fundidas por los Menezo, que contaban con un taller en Barbastro en ese momento.</p>
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>El estado de consevación del conjunto es regular. Está instalada en uno de los vanos de la sala baja de las campanas. Conserva la instalación tradicional con el yugo de madera de perfil tradicional local, así como los herrajes y unos ejes de tipo acodado. Tiene badajo de caña de madera, bola de metal y numerosos refuerzos metálicos. Está motorizada con un electromazo monofásico y tiene un cable al badajo para su repique manual.</p>
<b>Protección</b>	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.

<b>Propuestas</b>	La campana conserva la instalación tradicional por lo que esta se debe de conservar y en la medida de las posibilidades restaurar. Los elementos que componen la instalación y la propia campana deben de considerarse como parte del instrumento musical y como tal restaurarse. El bronce se podría limpiar por dentro y por fuera para eliminar la suciedad que cubre la superficie de la campana. El yugo, badajo y herrajes se deben de restaurar y conservar en la medida de las posibilidades. En caso de que no aseguren la estabilidad del conjunto se podrían sustituir por otros de idénticas formas y los originales se deben de guardar y conservar. Es imprescindible mantener los ejes de tipo acodado y no sustituirlos por otros rectos. En caso de motorización se podría dotar con motor de bandeo por impulsos.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	16-03-2018

Ficha completa de la campana: [Campana pequeña \(3\) Santa María la Mayor - NAVAL](#)