

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	EXTREMADURA
Municipio	MÉRIDA
Edificio	Concatedral de Santa María
Dirección	
Localización	Sala baja de campanas
Nombre	María del Mayor Dolor (8)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 107 Borde 8 Altura del bronce 90 Peso aproximado (en kilos)709 kg
Fundidor	
Año fundición	1768
	
Descripción	<p>La campana combina el griego (para el anagrama de Jesús) con el español. Dice en la parte superior "IHS # MARIA # DEL # MAIOR # DOLOR # A?O # DE # I # 7 # 6 # 8 # # " es decir JESÚS. MARÍA DEL MAYOR DOLOR. AÑO DE 1768.</p> <p>En el medio hay una cruz con pedestal, mal orientada, ya que está hacia adentro.</p> <p>En el medio pie dice "SIE?DO # CVRAS # DO? DIEGO # MORILLO # Y DO? # FRA?CO # CARASCO # # # " que quiere decir SIENDO CURAS DON DIEGO MORILLO Y DON FRANCISCO CARASCO (¿CARRASCO?)</p>
Toques	Golpes con electromazo exterior.
Conservación, mantenimiento	<p>Campana mal orientada (con la cruz hacia adentro).</p> <p>El yugo está en mal estado en la parte exterior. Ha sido cubierto con pintura plástica verde, incluso los herrajes.</p> <p>La campana ha sido pulida o quizás dorada, con métodos posiblemente químicos, aunque está cubierta por una espesa capa de excrementos de palomas. Las asas están pintadas de negro.</p> <p>Tropieza con la red de protección contra los palomos lo que debe afectar a su sonoridad.</p>
Protección	

<p>Propuestas</p>	<p>La campana debe ser limpiada cuidadosamente, por dentro y por fuera, tanto para detener el proceso químico de corrosión como para quitar los excrementos que la cubren, que también contribuyen a su deterioro, así como modifican su sonoridad. Debe orientarse correctamente (cruz hacia afuera).</p> <p>El yugo de madera debe ser restaurado, quitando las capas de pintura plástica, y reponiendo aquellas piezas que sean necesarias por seguridad. En cualquier caso la campana debe permanecer inmóvil.</p> <p>Debe instalarse un electromazo u otro mecanismo de gran velocidad, que tire directamente del badajo, pero que esté instalado de manera que no impida un posible repique manual.</p> <p>Debe modificarse la rejilla de protección contra las aves de manera que quede por delante de la campana, mucho más fácil en este caso que se trata de una campana inmóvil.</p>
<p>Autores de la documentación</p>	
<p>Fecha</p>	

Ficha completa de la campana: [María del Mayor Dolor \(8\) Concatedral de Santa María - MÉRIDA](#)