

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SEGORBE
Edificio	Catedral de la Asunción de Nuestra Señora
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Virgen de la Esperanza (9)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 96 Borde 11 Altura del bronce 80 Peso aproximado (en kilos) 512 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1941
	
Descripción	<p>La campana tiene diversas decoraciones. En el medio tiene una cruz a la parte de afuera; un escudo de España a la derecha. A la parte interior dice "EN HONOR DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA SE ME HIZO CONSTRUIR POR REGIONES DEVASTADAS PARA LA CATEDRAL DE SEGORBE EN 1941. SIENDO DIRECTOR GENERAL DE LAS MISMAS EL ILMO. SR. DON. JOSE MORENO TORRES Y ALCALDE DE LA CIUDAD DON JUAN RIBES SANCHEZ" donde las abreviaturas se pueden interpretar como ILUSTRÍSIMO SEÑOR.</p> <p>A la izquierda está la marca de fábrica: "FUNDICION DE CAMPANAS DE ROSES H NOS· SILLA (VALENCIA)" donde la abreviatura debió escribirse como HERMANOS.</p>
Toques	<p>Toque manual (volteo, repique) según celebraciones y ocasiones.</p> <p>Algunos toques automáticos desde la sacristía (especialmente a difuntos) mediante el electromazo exterior.</p>

Conservación, mantenimiento	<p>La campana tiene numerosos defectos de conservación por la parte interna.</p> <p>El badajo atado con cuerdas. Tiene un cable de seguridad que no lo retendría en caso de rotura.</p> <p>El badajo pega alto, con cierto peligro de rotura, posiblemente porque falta el taco de madera original que aislaba el badajo de la campana.</p> <p>Electromazo pega algo bajo.</p> <p>El yugo está mal conservado, especialmente la parte exterior, cuya capa de pintura casi ha desaparecido.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda.</p> <p>Debe restaurarse el yugo de madera, manteniendo tanto el volteo con soga de esta campana como el repique manual.</p> <p>Debe quitarse la rueda de volteo continuo, y procurar no dotar la campana de volteo por impulsos, mientras haya campaneros en la Catedral.</p> <p>Debe ser dotada de un electromazo moderno, para los toques automáticos.</p>
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	01-09-2007

Ficha completa de la campana: [Virgen de la Esperanza \(9\) Catedral de la Asunción de Nuestra Señora - SEGORBE](#)