

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SEGORBE
Edificio	Catedral de la Asunción de Nuestra Señora
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	El Señor y San Mauro (10)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 116 Borde 12 Altura del bronce 95 Peso aproximado (en kilos)904 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1941
	
Descripción	<p>La campana tiene diversas decoraciones, incluso las asas con mascarones en forma de animales.</p> <p>En el medio tiene una cruz a la parte de afuera; un anagrama de Jesús "JHS" a la derecha. A la parte interior tiene un escudo de España rodeado por la marca de fábrica: "<u>CTRS</u> ROSES HERMANOS SILLA - (VALENCIA)" donde la abreviatura debe leerse como CONSTRUCTORES</p> <p>La campana tiene una larga inscripción al lado izquierdo, algo inusual, ya que en las otras está al interior, la parte más visible: "EL ARQUITECTO DON MAURO / LLEO SERRET ME HIZO / CONSTRUIR PARA LA CATEDRAL / DE SEGORBE EN 1941, EN / HONOR DEL SEÑOR Y DE SU / SIERVO SAN MAURO, SIENDO / VICARIO GENERAL DE LA / DIOCESIS EL M. I. SR. DR. DON / ROMUALDO AMIGO FERRER" donde las abreviaturas pueden interpretarse como MUY ILUSTRE SEÑOR DOCTOR DON.</p>
Toques	Toque manual (volteo, repique) según celebraciones y ocasiones.
Conservación, mantenimiento	<p>La campana tiene numerosos defectos de conservación por la parte interna.</p> <p>El badajo atado con cuerdas. Tiene un cable de seguridad que no lo retendría en caso de rotura.</p> <p>El badajo pega alto, con cierto peligro de rotura, posiblemente porque falta el taco de madera original que aislaba el badajo de la campana.</p>

Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda.</p> <p>Debe restaurarse el yugo de madera, manteniendo tanto el volteo con soga de esta campana como el repique manual.</p> <p>Se debe procurar no dotar la campana de volteo por impulsos, mientras haya campaneros en la Catedral.</p> <p>Debe ser dotada de un electromazo moderno, para los toques automáticos.</p>
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	01-09-2007

Ficha completa de la campana: [El Señor y San Mauro \(10\) Catedral de la Asunción de Nuestra Señora - SEGORBE](#)