Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ZULIA
Municipio	MARACAIBO
Edificio	Templo Parroquial de Santa Bárbara y Santuario de la Inmaculada Concepción
Dirección	
Coordenadass	10.642522 -71.610557



Fue construida en 1861 para sustituir a una ermita del siglo XVI. En 1750 el papa Benedicto XIV nombra a Fray Justo de Valencia como Director Perpetuo de la Capilla, y desde entonces comenzó una disputa entre las cofradías de Santa Bárbara y La Inmaculada Concepción, sobre la titularidad del templo. En 1808 se creó la parroquia de Santa Bárbara, sin embargo, en 1812 se nombró a La Inmaculada Concepción como patrona. El cura párroco para 1861, José Antonio Rincón, junto con su tocayo, el gobernador del estado, José Antonio Serrano, se acordó la construcción de un templo para sustituir a la ermita. Esta obra se hizo con aportes de la feligresía y se terminó en 1888 por el padre Joaquín Piña. Según Besson, la torre fue construida por el maestro Manuel B. Noriega, siguiendo los planos y modelos del ingeniero cubano Manuel de Ovando (Besson, 1973:555).

Descripción

(Tomado de pueblosdevenezuela.com)

La torre de este dinámico y controversial Templo, de estilo neogótico y construida en la misma época de toda la estructura cuenta con una sola planta cuadrangular que es rematada por una gran aguja coronada por una cruz metálica. La torre está decorada con diversos detalles propios de su estilo, con ventanas y vanos de distintas formas, y una muestra o esfera de reloj en el frontis, en la parte superior de la planta se encuentra el campanario y posteriormente la aguja, que se levanta en el interior con pechinas abovedadas y que posee en sus esquinas externas cuatro pequeñas agujas también rematadas por cruces metálicas. La torre cuenta con una gran escalera de caracol interna que se remata en dos descansos que conforman la plataforma y la sala para el toque de las campanas, las escaleras además, comunican hacia el coro y a la llamada casa del sacristán, ésta a su vez, permite el acceso a la azotea. Para acceder a la torre se realiza mediante una puerta de dos hojas que hay a los pies de la misma en la calle.

La torre cuenta con un conjunto interesante, formado por cuatro campanas litúrgicas, que rematan la planta cuadrangular; a pesar de que es un solo conjunto están divididas por pareja en dos épocas distintas, la (2) y la (3) son de 1883 y la (1) y la (4) de 1967, más recientes donde todas tienen instalación fija. Las campanas están bien documentadas epigráficamente, dándose la particularidad con las campanas más recientes de carecer de advocación así como presentar en el tercio una frase donde en vez de nombrarse a la ciudad de Maracaibo, se nombra la de Caracas, capital del país, por lo que posiblemente se trate de un error de escritura confundiendo palabras. Las campanas del 67 fueron fundidas en los Países Bajos por Petit & Fritsen, concretamente en Aarle-Rixtel; mientras que las más antiguas en la ciudad de Nueva York, de los Estados Unidos de América por Troy Bell Company.

Campanas

No es improbable que estas campanas más recientes sustituyeran a unas anteriores, que debieron haber sido de 1883 también y de la misma empresa Troy Company, sin saber que fue de las mismas, ésto lo alegamos porque hasta el año 2000 hubo una campana colocada bajo las escaleras en el pie de la torre sin algún conocimiento o razón del porque pudiera estar ahí, luego de manera inexplicable, desapareció, además, sobre nuestra teoría se basa eun fragmento del texto que narra la historia de la Iglesia, el cual citaremos a continuación: "En el marco del Primer Centenario del nacimiento del Libertador Simón Bolívar en 1883 se colocaron las cuatro grandes campanas de bronce en la torre de la iglesia". Documentaremos también en estas líneas otras tres campanillas, una donada como recuerdo de un viaje, y otras dos de medidas similares, conocidas curiosamente también como una de misa y otra de difuntos.

Toques actuales de campanas

A pesar de que las campanas se siguen utilizando, no hay un campanero que les de vida, y tampoco que las toque con frecuencia, en realidad han sido tocadas (y siguen siendo tocadas) por muchas personas, hombres y mujeres, entre los que se encuentran voluntarios, monaguillos, aledaños a la Parroquia e inclusive, campaneros profesionales también; creando diferentes formas de toque, que dejan en entredicho quien se trata el que las hace sonar, sin un novato o profesional, aunque siempre se repica de la misma manera. Por consiguiente de la ausencia de un campanero, no hay una frecuencia de toque, pueden pasar cierto tiempo en silencio, como pueden pasar sonando más seguido. Requeriría el conjunto de un buen campanero que se encarge de proporcionar mantenimiento al conjunto así como dar vida a tan populares campanas dentro del casco histórico de la ciudad. Por algunos campaneros profesionales se está tratando de recuperar los toques tradicionales, alguno que otro se ha realizado, pero no se ha vuelto a formar la jornada diaria de toques como en antaño. A pesar de que no está incluido entre los toques tradicionales, el toque de "Tente Nublo" se realizó el día de la festividad de la Inmaculada Concepción debido a la tormenta que amenazaba en todo el Casco Histórico de la ciudad, por lo que se obtuvieron resultados positivos.

Fecha	27-07-2011	
Autores de la documentación	SALAS, José Martín	
Propuestas		
Protección	El Templo está amparado con declaratoria como Monumento Histórico Nacional según Gaceta Oficial No. 26.320 de fecha 2-08-1960.	
Conservación, mantenimiento	rotura era que los badajos eran muy grandes para el grosor del labio de las campanas y porque no pegaran en el sitio, aunque sin embargo, una de ellas tiene la grieta un poco con respecto al punto de golpe. La muestra de reloj que esta en el frontis de la torre no funciona desde hace muchos a Las dos campanas que en la actualidad funcionan se están desplazando hacia abajo de la insuficiencia de su instalación y por las vibraciones que transmiten a los pernos de cuales penden, por lo que durante cierto tiempo puede ser fatal corriendose el riesgo desprendimiento sino se actúa cuánto antes sobre ellas. Dos vanos presentan restos de haber tenido mallas contra las palomas, que al parecer destruidas en las constantes labores de mantenimiento de la torre.	

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala primera	Campana (0)	TROY COMPANY (NEW YORK)	1883ca		

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	La menor, de muertos (1)	PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL)	1967	54	91
Sala de campanas	Beata Bárbara, de muertos (2)	TROY COMPANY (NEW YORK)	1883	58	113

Sala de campanas	María, de repique (3)	TROY COMPANY (NEW YORK)	1883	66	166
Sala de campanas	La mayor, de repique (4)	PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL)	1967	67	174

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado
Fecha de construcción	
Descripción	Hay una esfera o muestra del reloj en el frontis del campanario, aunque sin indicios de haber un reloj mecánico en la torre, más que todo por cuestiones de espacio, al parecer esta esfera funcionaba eléctrica o digitalmente, como si fuese una casera. En cualquier caso se encuentra parada y en desuso.

Información completa: <u>Templo Parroquial de Santa Bárbara y Santuario de la Inmaculada Concepción - MARACAIBO (ZULIA)</u>