



Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	GALICIA
Municipio	LUGO
Edificio	Catedral de Santa María
Dirección	Praza Santa María, 1 27001
Localización	Terraza
Nombre	Carillón (4)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 89 Borde 7 Altura del bronce 70 Peso aproximado (en kilos)408 kg
Fundidor	MÚRUA, VIUDA DE
Año fundición	1954
Descripción	Todas las campanas del carillón tienen la misma inscripción. En el hombro una pequeña cruz y debajo pone "AÑO MARIANO 1954". En el medio está la marca de fábrica en monotipo "VIUDA DE MURUA / VITORIA" No hay otra decoración aparte de los cordones del tercio, el medio pie y el pie. Sin embargo cada una de las campanas tiene grafitos en el interior que indican su nota absoluta y una numeración, que no sigue el tamaño.
Fotos	7
Toques	No toca
Conservación, mantenimiento	3 mazos exteriores, desconectados. En el interior está el grafito "3"
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

Propuestas	El carillón está en un estado de abandono que impide la recuperación de las transmisiones y del mecanismo. Incluso, la instalación original solamente permitía tocar una melodía simple, sin aprovechar todas las posibilidades del mecanismo (una maza para la campana mayor, dos para las demás excepto tres para la central, la más utilizada). Sería razonable colgar las campanas de una nueva estructura, con vigas de madera horizontales (aunque los soportes fueran metálicos) y dotarlas de electromazos ubicados preferentemente en el interior. Estos mecanismos no solamente dan, al menos en este caso, una respuesta más rápida, sino que permiten modificar las melodías de manera mucho más operativa y eficaz. Las campanas deberían "verse" desde la calle para poder "oírse". No es improbable que alguna de ellas debiera afinarse para mejorar su sonoridad. Esto supone el desmontaje, tras la documentación, del triple conjunto de transmisiones (en la bóveda de la sala del reloj, en el suelo de la sala de campanas y en el suelo de la terraza). Este desmontaje creará una mayor amplitud en la sala de campanas y un espacio suficiente para reubicar el carillón en la terraza.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	06-09-2006

Ficha completa de la campana: [Carillón \(4\) Catedral de Santa María - LUGO](#)

PDF (08-09-2026)