



Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ALACANT
Edificio	Cocatedral de Sant Nicolau
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Nicolasa Fernanda (8)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 144 Borde 14 Altura del bronce 106 Peso aproximado (en kilos)1729 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1978
Descripción	La campana lleva una serie de inscripciones, en español, procedentes en parte de la campana anterior. En el tercio dice "NICOLASA FERNANDA 1826". Por bajo presenta la habitual guirnalda de la empresa, con varios anagramas en los pinjantes: anagrama de Jesús IHS, de Cristo XP, de María, entre otros signos. La campana tiene un crucifijo a la parte exterior, a la derecha la marca de fábrica, con letras sueltas "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA 37 / VALENCIA", donde cabe pensar que la abreviatura significa "CALLE..."; en la parte interior la epigrafía "SANTA IGLESIA / CONCATEDRAL / DE SAN NICOLAS / DE ALICANTE / REFUNDIDA EN 1.978". Hay que observar que la otra campana, que no indica la fecha de refundición pero es del mismo momento en el que se electrificaron las campanas, indica como número de la calle Industria el 27 mientras que ésta presenta el 37. Por otra parte la fecha de refundición lleva el signo del millar, habitual en esta empresa y no normativo.
Fotos	20
Toques	Forma parte de los toques festivos y de difuntos.
Conservación, mantenimiento	Campana con muchos defectos de fundición. Electromazo pega demasiado bajo, con peligro de rotura de la campana. Badajo nuevo, relativamente pequeño para el tamaño de la campana, con cable de seguridad.

Protección	Protección genérica por encontrarse en un BIC declarado
Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda. Debe instalarse con yugo de madera, de características similares a los existentes, especialmente las que determinan su forma tradicional de tocar (palanca de hierro en el brazo). La campana debe ser motorizada con un motor de impulsos que permita tanto el volteo en los dos sentidos (como ocurría con el toque mediante sogas) como la detención de la campana hacia arriba entre toque y toque. Este motor y su rueda correspondiente, así como un electromazo rápido, para los repiques y otras señales, se instalarán a las 09, de manera que a las 03, como ahora, se ponga la palanca de volteo para posibles toques manuales. Igualmente debe ser dotada del badajo correspondiente, de un tamaño adecuado o incluso algo menor, para asegurar su conservación, debido a su antigüedad. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. De ninguna manera se unirá a la badajera mediante una articulación rígida, ya que éstas arrancan la anilla interior. La articulación deberá ser lo suficientemente elástica de manera que el badajo no rebote.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	02-05-2009

Ficha completa de la campana: [Nicolasa Fernanda \(8\) Catedral de Sant Nicolau - ALACANT](#)

PDF (14-09-2026)