



Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ILLES BALEARS
Municipio	EIVISSA
Edificio	Catedral de Santa Maria la Major
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Campana Xica o dels Quarts (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 53 Borde 6 Altura del bronce 40 Peso aproximado (en kilos)86 kg
Fundidor	RIBOT, PERE
Año fundición	1680
Descripción	La campana lleva, en la parte superior, la inscripción "SATE # MICHEL # DE # FE? # DE # ?OS # I? # PRELIA ##### " que habitualmente se escribe "SANCTE MICHAEL ARCHANGELI DEFENDE NOS IN PRÆLIO" que puede traducirse como SAN MIGUEL ARCÁNGEL, DEFIÉNDENOS EN LA BATALLA. En este caso está en plural (PRÆLIA), por tanto debería interpretarse como DEFIÉNDENOS EN LAS BATALLAS. Se trata de una antigua oración a San Miguel, que fue recompuesta por el papa León XIII y mandada rezar al final de las misas rezadas en 1886, junto con la Salve, práctica que continuó hasta el principio de los años 1970. En el medio lleva a un lado un anagrama de Jesús y a la parte interior una cruz con pedestal, debajo de la cual pone el nombre del fundidor: "PERE" (pedestal de la cruz) "RIBOT ME FECIT # AÑO # 1680".
Fotos	43
Toques	La campana puede repicar, balancear y voltear de manera automática. También toca los cuartos del reloj. Se podría tocar manualmente.

Conservación, mantenimiento	Badajera taladrada. Mal orientada (cruz hacia adentro) Badajo pega un poco alto. Electromazo pega un poco bajo. Muy sucia por excrementos de aves. La campana se ha ubicado en el primer tramo de las vigas, desplazando la campana (2) de manera que ambas pueden voltear completamente. Para ello han ubicado un rodamiento en el muro, sobre soporte metálico, y el otro sobre la primera viga de madera. Durante la conservación del soporte metálico se ha pintado también el muro.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para declararla Bien Mueble de Interés Cultural.
Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, ahora muy afectada por la suciedad que cubre el bronce. La limpieza debe ir acompañada por el sellado de la sala, mediante cierres de acero inoxidable, resistentes a las inclemencias atmosféricas, que impidan la entrada de las aves.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	15-09-2007

Ficha completa de la campana: [Campana Xica o dels Quarts \(1\) Catedral de Santa Maria la Major - EIVISSA](#)

PDF (17-09-2026)