

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SAN FULGENCIO
Edificio	Parroquia de San Fulgencio Obispo
Dirección	
Localización	Sala de las Campanas
Nombre	San Fulgencio (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 68.5 Borde 6,5 Altura del bronce 57 Peso aproximado (en kilos)186 kg
Fundidor	
Año fundición	1798
Descripción	Cuenta la campana con la siguiente inscripción en el tercio: "JESVS. MARIA. Y JOSEF. SAN FVLGENCIO. AÑO DE I 7 9 8.". En ella encontramos en primer lugar una invocación a la Sagrada Familia, con algún error ya que en lugar de José aparece Josef. Esto seguramente se deba a una confusión del latín Joseph. Esta invocación fue muy común entre las inscripciones de campanas des del siglo XVIII hasta el XX, a menudo precediendo a la advocación a la que está dedicada la campana. En este caso así sucede, ya que seguidamente aparece el nombre del titular de la parroquia, San Fulgencio. Finalmente indica en año en que fue fundida. La utilización de la tilde en la I de María es muy poco habitual en las inscripciones de campanas, que suelen carecer de ella.
Fotos	24
Toques	Voltea y repica automáticamente. Se utiliza para los cuartos, da 8 toques para el ultimo aviso de misa, misa de sábados, misa de domingos, difuntos y festivos.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en un regular estado de conservación, instalada en la Sala de las Campanas con yugo de hierro de la casa Manclús. Está mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico, mientras que cuenta con un badajo atornillado. Este es un sistema de fijación rígida del mismo muy peligroso, ya que puede arrancar la badajera entera sin previo aviso y provocar su caída al no haber cable de seguridad que lo impida. Visto el estado en que se encuentra sería recomendable proceder a su restauración, bajando la campana de la torre para limpiarla por dentro y fuera, cambiar el yugo de hierro por otro de madera, de perfil tradicional local y renovar el motor de volteo continuo por uno de impulsos. Finalmente el sistema de fijación del badajo se debería cambiar por uno atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	CAMPANERO LA MARINA
Fecha	09-07-2025

Ficha completa de la campana: [San Fulgencio \(3\) Parroquia de San Fulgencio Obispo - SAN FULGENCIO](#)

