

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENIMANTELL
Edifici	Parròquia de Sant Vicent Màrtir
Direcció	Carrer Creueta, 1 03516
Localització	Sala de campanes
Nom	La mitjana (2)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 71 Vora 7 Altura del bronze 60 Pes aproximat (en quilos)207 kg
Fonedor	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
Any fosa	1940
Descripció	La campana té a l'espatlla una garlanda amb triangles decorats. Seguidament, té al terç tres cordons i entre els dos superiors està la següent inscripció: "? A EXPENSAS DE D. VICENTE MIRALLES SIENDO ALCALDE D. JOSE PLA PASCUAL ?". També al terç hi ha quatre decoracions vegetals. A continuació, al mig hi ha una creu de Sant Jaume, una custòdia, un Cor de Jesús o Salvador Eucarístic i la marca de fàbrica: "JUAN B ^{TA} ROSES / FUNDICION CAMPANAS / ADZANETA ALBAIDA". Al mig peu alterna quatre flors de pensament amb quatre triangles i presenta dos grups de dos cordons entre els quals hi ha una inscripció: "? BENIMANTELL AÑO 1947 ?". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble amb la intenció de poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. Finalment, al mig peu disposa de dos cordons.
Fotos	21
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació és regular. La campana està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall. Té un batall amb sistema de fixació rígida i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Seria recomanable procedir a la seua restauració, baixant en primer lloc la campana de la torre per netejar-la per dins i fora. La truja actual es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local, idèntica a l'antiga. Es podria mecanitzar amb motor d'impuls. Cal canviar el batall per altre lligat.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	17-07-2021

Fitxa completa de la campana: [La mitjana \(2\) Parròquia de Sant Vicent Màrtir - BENIMANTELL](#)

