

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	COCENTAINA
Edifici	Parròquia del Salvador
Direcció	Plaça del Salvador, 1 03820
Localització	Sala de les Campanes
Nom	Beat Joan de Ribera (1)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 57 Vora 5 Altura del bronze 48 Pes aproximat (en quilos)106 kg
Fonedor	ROSES ATZENETA
Any fosa	1954
Descripció	La campana té, en primer lloc, aquesta inscripció al terç: "BEATO JUAN DE RIBERA". En ella indica l'advocació a la que està dedicada la campana, que en aquest cas és l'arquebisbe de València Sant Joan de Ribera. Cal recordar que quan va ser fosa la campana, Sant Joan de Ribera encara era beat (ja que va ser canonitzat en 1960) . Un cordó baix de l'anterior inscripció trobem aquesta: "? PADRINOS: D. FRANCISCO PASTOR BELDA DÑA. MARIA MOMPO GISBERT. ?". Indica el nom dels padrí i podrien ser a més els donants del bronze. Al mig presenta la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA". Seguidament al mig peu té aquesta inscripció: "? RVDO. SR. CURA D. RAFAEL RIERA PUCHOL AÑO SANTO MARIANO 1954. ?". En ella indica el nom del rector que estava al front de la parròquia quan va ser fosa la campana i la data de fosa. La inscripció, a més, resalta la celebració de l'Any Jubilar Marià de 1954. Aquest es va celebrar amb motiu del I Centenari de la definició del Dogma de la Immaculada Concepció (definit per Pius IX en 1854).
Fotos	17
Tocs	Volteja i repica automàticament.
Conservació, manteniment	La campana es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Està dotada de truja de ferro Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Vist l'estat en que es troba, proposem la restauració del conjunt. El bronze es deu baixar del campanar per netejar-lo per dins i per fora i la truja de ferro es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local. La mecanització actual es deu renovar per un motor d'impuls, que permeta el toc manual i imite els tocs tradicionals.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	28-02-2017

Fitxa completa de la campana: [Beat Joan de Ribera \(1\) Parròquia del Salvador - COCENTAINA](#)

