

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	LA VILA JOIOSA
Edifici	Parròquia de Sant Antoni Abat - L'Ermita
Direcció	
Localització	Sala de les campanes
Nom	Sant Antoni Abat (3)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 63 Vora 6 Altura del bronze 56 Pes aproximat (en quilos)145 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1942
Descripció	La campana té una inscripció al terç amb el nom del poble i l'any de fosa: "? ? VILLAJOSYOSA AÑO 1942 ?". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble amb la intenció de poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. Al mig trobem una creu, l'àguila de Sant Joan i l'advocació a la qual està dedicada la campana: "SAN / ANTONIO / ABAD". També al mig trobem la marca de fàbrica, element habitual a les campanes de fosa industrial: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / ROSES H ^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". Finalment hi ha una inscripció al mig peu amb els donants i el nom del barri: "? RESTAURADA A EXPENSAS DE LOS LABRADORES DE ESTA HUERTA - SAN ANTONIO".
Fotos	18
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall. A més disposa d'un batall lligat, que és antic, i no està reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	26-01-2020

Fitxa completa de la campana: [Sant Antoni Abat \(3\) Parròquia de Sant Antoni Abat - L'Ermita - LA VILA JOIOSA](#)

