

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENISSODA
Edifici	Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu
Direcció	
Localització	Sala de les Campanes
Nom	Santa Bàrbera (2)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 61 Vora 7 Altura del bronze 50 Pes aproximat (en quilos)131 kg
Fonedor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Any fosa	1940
Descripció	<p>La campana compta, en primer lloc, amb les següents inscripcions al terç: "SANTA BARBARA / A EXPENSAS DE / Dn. CAMILO PORTA Y / Dn. CAMILO TORMO". En elles apareix l'advocació a la que està dedicada i el nom dels dos donants. Les inscripcions són incises, per tant s'afegiren quan la campana estava ja fosa. Al mig peu trobem la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". Finalment al peu trobem una inscripció, també incisa, amb el nom del poble i la data de fosa: "BENISSODA 1940". Aquestes inscripcions són característiques entre les campanes foses en acabar la Guerra Civil (1936-1939), ja que durant aquesta centenars de campanes es retiraren dels campanars sense cap inventari. Com que les inscripcions no indicaven el lloc de procedència, la major part no es recuperaren en acabar el conflicte. Aquest fet determinà un canvi en les inscripcions, com va ser aquest el cas, on passaren a indicar el nom del poble.</p>
Fotos	8
Tocs	Volteja i repica automàticament.
Conservació, manteniment	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Disposa de truja de ferro i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. A més compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual de la campana no té cap vinculació amb la tradició local ni ajuda a la conservació del bronze, per tant es deuria procedir a la restauració del conjunt. La campana es deuria baixar de la torre, netejant el bronze per dins i fora. La truja actual es deu canviar per altra de fusta, de perfil tradicional local, i el motor de vol renovar per altre d'impulsos.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	14-03-2016

Fitxa completa de la campana: [Santa Bàrbera \(2\) Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu - BENISSODA](#)