

|   |   |
|---|---|
| <b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b> | COMUNITAT VALENCIANA  |
| <b>Municipi</b>                                 | LA VALL D'ALCALÀ  |
| <b>Edifici</b>                                  | Beniaia   |
| <b>Direcció</b>                                 |   |
| <b>Localització</b>                             | Sala de campanes  |
| <b>Nom</b>                                      | <b>Campana (1)</b>  |
| <b>Mesures (cm)</b>                             | Diàmetre (en cm) 45   Vora 4   Altura del bronze 39   Pes aproximat (en quilos)53 kg  |
| <b>Fonedor</b>                                  | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA  |
| <b>Any fosa</b>                                 | 1942  |
| <b>Descripció</b>                               | Les anses són simples. En l'espatlla hi ha quatre triangles decorats i en el terç tres cordons. A continuació, en el mig hi ha una creu amb l'Agnus Dei, la Mare de Déu del Pilar amb dos àngels, una custòdia i la marca de fàbrica: "JUAN B <sup>TA</sup> ROSES / FUNDICION / CAMPANAS / ADZANETA / P <sup>V</sup> CIA VALENCIA". En el mig peu disposa de dos grups de dos cordons i entre ells una inscripció amb l'any de fosa: "AÑO 1942". Finalment, disposa de dos cordons en el peu. |
| <b>Fotos</b>                                    | 16  |
| <b>Tocs</b>                                     | Tot i que badada, es volteja a festes   |
| <b>Conservació, manteniment</b>                 | BADADA. Truja un poc solta i mal conservada i el batall és antic amb peçonet  |
| <b>Protecció</b>                                | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.  |
| <b>Propostes</b>                                | Cal refundre la campana perquè no té el valor històric i cultural per a soldar-la. La nova campana s'ha d'instal·lar amb la truja de fusta de l'actual, que caldria restaurar. En cas que aquesta no asseguere l'estabilitat del conjunt es podria canviar per una nova, conservant l'antiga, que ha de seguir fidelment el model tradicional. En cas de mecanització caldria instal·lar un motor d'impuls i electromall monofàsic. Cal reforçar el batall amb cable de seguretat.            |
| <b>Autors de la documentació</b>                | ALEPUZ CHELET, Joan; CALVO PÉREZ, JAVIER; JORDÀ SALA, Josep   |
| <b>Data</b>                                     | 27-02-2022  |

Fitxa completa de la campana: [Campana \(1\) Beniaia - LA VALL D'ALCALÀ](#)

PDF (11-06-2026)