

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	JALISCO
Municipio	GUADALAJARA
Edificio	Catedral de la Asunción de Nuestra Señora
Dirección	Avenida Fray Antonio Alcalde 10, Zona Centro 44100
Localización	Torre Sur de Santo Santiago
Nombre	Esquila Santa María de la Rosa (S5)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 119 Borde Altura del bronce 103 Peso aproximado (en kilos)976 kg
Fundidor	IBÁÑEZ, MATEO (GUADALAJARA)
Año fundición	1877
Descripción	La campana tiene una pequeña cruz con pedestal a la parte interior. La inscripción contiene una variante de la letanía de los Santos: "SANTA MARIA DE LA ROSA RUEGA POR NOSOTROS ? JUNIO DE 1877" Debajo figura, en inciso, el nombre "M IBAÑEZ" que podría corresponder a su fabricante. Un tal Mateo IBÁÑEZ recibe "de Claberia cincuenta pesos por compostura de la cabeza de la Esquila Sn Antonio. Guadalajara Marzo 29 de 1870." aunque esta reparación es anterior a la refundición de la campana.
Fotos	17
Toques	
Conservación, mantenimiento	Tirantes por cuñas con reparaciones recientes. Campana mal orientada (con la cruz hacia adentro). Yugo de mezquite en regular estado de conservación. Asa badajera perpendicular y no paralela al sentido de giro. Falta la bola del badajo. Solamente está el cable de acero, aparentemente roto en su extremo.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍNEZ MALDONADO, Adriana Marina
Fecha	09-04-2015

Ficha completa de la campana: [Esquila Santa María de la Rosa \(S5\) Catedral de la Asunción de Nuestra Señora - GUADALAJARA](#)

PDF (22-06-2026)