

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	VILLARROYA DE LOS PINARES
Edificio	Torre Campanario
Dirección	Calle Estudio, 10 44144
Localización	Sala de las Campanas
Nombre	María (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 104 Borde 10 Altura del bronce 80 Peso aproximado (en kilos)651 kg
Fundidor	ESPAÑOL, MARIANO (ZARAGOZA)
Año fundición	1883
Descripción	La campana cuenta con la siguiente inscripción latina en el tercio: "# AVE MARIA GRACIA PLENA DOMINUS TECUM #". Esta corresponde con el inicio del Ave María y tiene su origen en el saludo que el Arcángel Gabriel dirige a María en la Anunciación, descrito por San Lucas (Lc 1:28). La inscripción presenta dos características propias de su presencia en las campanas: el hecho de añadir el nombre de María y la palabra "Gracia" en lugar del latín "Gratia". Traducida al español sería: "DIOS TE SALVE MARÍA LLENA ERES DE GRACIA EL SEÑOR ESTA CONTIGO". En el medio encontramos la siguiente inscripción: "REFUNDIDA AÑO 1883 / SIENDO CURA D. JOSE PEREZ / Y / ALCALDE / D. ANTONIO ROMERO". En ella se indica en año en que se refundió y los nombres del cura y el alcalde del momento. Por último cuenta con la marca de fábrica, elemento común entre las campanas industriales: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / M. ESPAÑOL".
Fotos	18
Toques	Toca las horas. No puede bandear.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en regular estado de conservación, ubicada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas. Conserva la instalación tradicional, con el yugo de madera de perfil tradicional local, así como herrajes y cojinetes. Se encuentra fijada, mediante una viga de madera que impide su bandeo.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un BIC.
Propuestas	La campana debe ser restaurada con la finalidad de recuperar su función tradicional. La instalación actual, con los herrajes y yugo de madera, deben ser restaurados. Tan solo aquellos elementos que no aseguren la estabilidad del conjunto se deberían cambiar por otros nuevos, imitando siempre a los existentes. En caso de mecanización se debería instalar un motor de impulsos, que permita el bandeo manual de la campana y imite el estilo tradicional de tocar. El martillo actual se debería instalar en el exterior.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	19-07-2015

Ficha completa de la campana: [María \(1\) Torre Campanario - VILLARROYA DE LOS PINARES](#)

PDF (01-07-2026)