

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	NAVARRA
Municipio	ARTAJONA
Edificio	Parroquia de San Pedro
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	San Máximo (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 83 Borde 8 Altura del bronce 80 Peso aproximado (en kilos)331 kg
Fundidor	
Año fundición	1861
Descripción	<p>La campana dice en la parte superior "IN HONOREM SANTI MASIMI AÑO 1861" que debieron excribir "IN HONOREM SANCTI MAXIMI ANNO 1861" y que significa EN HONOR DE SAN MÁXIMO. Se trata de un cambio conceptual importante: en las campanas antiguas se pide la intercesión del santo, en esta, de una gran modernidad para su tiempo se dedica al santo la campana.</p> <p>En el medio hay una cruz con pedestal mal orientada, como en el resto de campanas, y una inscripción que no pudimos documentar completamente. Se refiere a los nombres de vicario y alcalde del momento.</p>
Fotos	16
Toques	
Conservación, mantenimiento	<p>Campana mal orientada (la cruz hacia adentro).</p> <p>Campana rota, posiblemente por la mecanización (ejes rebajados). Incluso queda algo torcida, quizás por la propia rotura.</p>
Protección	<p>La campana se encuentra en los límites de la protección. Siempre hemos propuesto 1840 como fecha límite para la protección de una campana y su inclusión en el Inventario General. No obstante, dada la calidad de la misma, a pesar de la rotura actual, sería conveniente tanto su protección administrativa como su restauración.</p>

Propuestas	<p>La campana puede ser soldada para recuperar su sonoridad original.</p> <p>Debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda.</p> <p>Debe instalarse con yugo de madera, de características similares a los existentes en la torre del Cerco, especialmente las que determinan su forma tradicional de tocar.</p> <p>La campana puede ser motorizada con un motor de impulsos que permita el bandeo y que no impida el toque manual. Este motor y su rueda correspondiente, así como un electromazo rápido, para los repiques y otras señales, se instalarán a las 09.</p> <p>Igualmente debe ser dotada del badajo correspondiente, de un tamaño adecuado. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce.</p> <p>De ninguna manera se unirá a la badajera mediante una articulación rígida, ya que éstas arrancan la anilla interior. La articulación deberá ser lo suficientemente elástica de manera que el badajo no rebote. El badajo debe ser dotado con una anilla a su extremo para los repiques.</p> <p>Como el resto de campanas debe ser orientada convenientemente, es decir con la cruz hacia afuera.</p>
Autores de la documentación	
Fecha	

Ficha completa de la campana: [San Máximo \(2\) Parroquia de San Pedro - ARTAJONA](#)

PDF (19-04-2026)