

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	FORMENTERA DEL SEGURA
Edificio	Parroquia de la Purísima Concepción
Dirección	
Localización	Sala de las campanas
Nombre	Purísima (4)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 62 Borde 6 Altura del bronce 51 Peso aproximado (en kilos)138 kg
Fundidor	ROSES ATZENETA
Año fundición	1966
Descripción	La campana tiene en primer lugar una inscripción en el tercio con la advocación a la que estaba dedicada: "? ? INMACULADA ? ?". Seguidamente, en el medio, está la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA". Por último tiene la siguiente inscripción en el medio pie con el nombre del pueblo y el año de fundición: "? ? FORMENTERA DEL SEGURA AÑO 1966 ? ?". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Como no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no indicaban la procedencia. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40.
Fotos	16
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en un regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de las Sala de las Campanas. Cuenta con un yugo de hierro. Está mecanizada con un motor de volteo continuo y electromazo monofásico. Tiene un badajo atado y reforzado mediante un cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. Por último el motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-03-2017

Ficha completa de la campana: [Purísima \(4\) Parroquia de la Purísima Concepción - FORMENTERA DEL SEGURA](#)

