

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	BENEJUZAR
Edificio	Santuario de Nuestra Señora del Pilar
Dirección	
Localización	Torre Oeste
Nombre	Santiago Apóstol (4)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 63 Borde 6 Altura del bronce 50 Peso aproximado (en kilos)145 kg
Fundidor	ROSAS, HIJO DE MANUEL
Año fundición	1998
Descripción	La campana tiene en el tercio una inscripción con la advocación a la que está dedicada: "SANTIAGO APOSTOL". En el medio tiene una inscripción conmemorativa: "A LA MEMORIA DE D ^{ÑA} . / ENCARNACION MARCO / GUMBAO.". También en el medio tiene la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / HIJO DE / MANUEL ROSAS / TORREDONJIMENO / (JAEN)". Finalmente tiene en el medio pie una inscripción con la fecha de su bendición: "12 DE OCTUBRE DE 1998.".
Fotos	11
Toques	Volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Se encuentra en regular estado de conservación, instalada con yugo de hierro en un vano de la Sala de las Campanas. Los ejes de giro no descansan directamente en el muro y se apoyan en unas vigas de hierro. Está mecanizada con motor de volteo continuo y cuenta con badajo atornillado mediante un sistema de fijación rígida. Este sistema es extremadamente peligroso y puede arrancar de golpe la badajera.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. Por último el motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales. El badajo se debe cambiar por otro atado y reforzado mediante un cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	20-04-2017

Ficha completa de la campana: [Santiago Apóstol \(4\) Santuario de Nuestra Señora del Pilar - BENEJUZAR](#)