

| | |
|---|---|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | CASTILLA Y LEÓN |
| Municipio | MADERUELO |
| Edificio | Parroquia de Santa María del Castillo |
| Dirección | |
| Localización | Espadaña |
| Nombre | Esquilin (2) |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 60 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)125 kg |
| Fundidor | |
| Año fundición | 1750ca |
| Descripción | |
| Fotos | 1 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | Campana con las asas serradas y taladrada. Aparentemente el yugo original de los Hermanos PORTILLA de Santander ha sido sustituido por otro de QUINTANA. Mantiene el badajo de hierro, y tiene trazas de voltear a menudo. |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 17-02-2019 |

Ficha completa de la campana: [Esquilin \(2\) Parroquia de Santa María del Castillo - MADERUELO](#)

PDF (03-06-2026)