

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	VALLIBONA
Edifici	Santuari de Sant Domingo
Direcció	12315
Localització	Sala de campanes
Nom	Sant Domènec de Guzman (2)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 75 Vora 8 Altura del bronze 60 Pes aproximat (en quilos)244 kg
Fonedor	PALACIO, FRANCISCO DE (MERUELO)
Any fosa	1797
Descripció	La campana té quatre cordons al terç, agrupats de dos en dos, entre els quals hi ha esta inscripció en espanyol i llatí: "S ? DOMINGO ORAPRONOBIS A NO ? DE I797 ?". Correctament seria: "SANTO DOMINGO ORA PRO NOBIS AÑO DE I797". La part en llatí es tradueix com "PREGA PER NOSALTRES". És una senzilla súplica que procedeix de les diverses lletanies i va ser molt comú a les inscripcions de les campanes. Al mig hi ha una creu de calvari i esta inscripció: "SIENDO P. / D. ANTONIO / FOLCH. Y / MIGVEL PLA / Y JOSEF PLA / ELECTOS. / PALACIO / MEHIZO". Aquesta té tres noms. El primer sembla ser el rector i el segon són els electes, possiblement encarregats de la fàbrica del santuari o la parròquia. Finalment està el cognom del fonedor que podria correspondre amb el fonedor càntabre Francisco de Palacio, documentat l'any següent a la localitat de Fortanete (Teruel). Hi ha tres cordons al mig peu.
Fotos	16
Tocs	Repic esporàdic amb una corda al batall.
Conservació, manteniment	La campana conserva la instal·lació tradicional amb una truja de perfil molt singular, fins i tot diferent dels altres documentats al poble o la comarca. Aquest presenta unes formes còncaves i convexes que s'alternen fins al capçal. És una peça de gran valor patrimonial. A més, té un únic eix que passa per les anses en lloc de dos. L'estat de conservació del conjunt és regular tant pel pas del temps com per l'acció dels agents climàtics. El batall és de fusta, tallat per un fuster local en substitució d'un anterior de metall que va ser furat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	El precari estat de conservació del conjunt fa necessària la restauració de la campana. Vist l'estat de la truja es recomana la seua restauració i conservació. Sols s'admetrà el canvi per una nova si les peces que integren la truja no asseguren l'estabilitat del conjunt i, en cas de donar-se aquesta situació, la nova ha d'imitar fidelment el perfil de l'actual. Es podria canviar el batall per un nou de metall i instal·lar un cable de seguretat.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	12-03-2021

Fitxa completa de la campana: [Sant Domènec de Guzman \(2\) Santuari de Sant Domingo - VALLIBONA](#)

