

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	MELGAR DE FERNAMENTAL
Edificio	Parroquia de La Asunción de Nuestra Señora
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	La Asunción de Nuestra Señora (8)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 120 Borde 0 Altura del bronce 100 Peso aproximado (en kilos)1001 kg
Fundidor	
Año fundición	1939
Descripción	<p>Campana de perfil esquilonado de grandes dimensiones, de la cual es la única del conjunto que tiene yugo de madera. Pese a que la campana no está firmada, con posibilidades podría tratarse de una campana fundida por la saga de fundidores de Los Colina, en Sigüenza.</p> <p>En el Tercio, entre cuatro cordones la campana menciona su año de fabricación y su dedicatoria: "AÑO 1939 LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA". Fue una de las últimas campanas que se hicieron en los momentos de gran industria antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial.</p> <p>En el Medio, por la cara exterior tiene un crucifijo con pedestal que se puede apreciar desde la calle, pero no lo hemos podido coger de cerca. Por la cara interior tiene una cartela y una frase debajo de esta; la cartela pone: "CONSTRUIDAS POR SUSCRIPCION (frase ilegible) D. FRANCISCO RAMOS D. SABAS PEREZ Y D. TIMOTEO SAN MILLÁN."; en el lateral izquierdo se menciona a la patrona de la Virgen de Zorita, la patrona de Melgar de Fernamental, que no está escrito correctamente: ".M. ZURITA", deberían haber escrito: ".M. ZORITA", que se la averbiatura de MARIA ZORITA; por el lateral derecho de la cartela pone otra mención a la Virgen de Zorita: "? P. ZURITA", que deberían haber escrito: "? P. ZORITA", que es posiblemente sin total seguridad la averbiatura de SU PACIENCIA ZORITA. Por debajo de la cartela hay una frase que pone entre un sagrado corazón: "REINARE EN ESPAÑA", el sagrado corazón se localiza entre el verbo y la preposición.</p> <p>En el Medio Pie, tiene cuatro cordones equidistantes.</p> <p>En el Pie, tiene un cordón.</p>
Fotos	35
Toques	Repiques automáticos.
Conservación, mantenimiento	Bueno.
Protección	

Propuestas	La campana en primer lugar tendrá que ser revisada para decidir que hacer con su yugo, pero aparte de ello el badajo tendrá que sustituirse por uno de las mismas características solo que con una bola más grande debido a que la bola que alberga no es del todo grande como para que se pueda escuchar correctamente la campana.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	17-09-2023

Ficha completa de la campana: [La Asunción de Nuestra Señora \(8\) Parroquia de La Asunción de Nuestra Señora - MELGAR DE FERNAMENTAL](#)

PDF (02-07-2026)