

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	JALISCO
<b>Municipio</b>	GUADALAJARA
<b>Edificio</b>	Parroquia El Inmaculado Corazón de María
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Campana menor (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 75   Borde 0   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)244 kg
<b>Fundidor</b>	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
<b>Año fundición</b>	1965ca
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	1
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Recientemente le fue retirado su badajo. Por motivos de seguridad fue taladrada en el tercio y atravesada por cables de acero de los que cuelga. Esta es una solución pésima, pues afecta notablemente a la sonoridad de la campana. Debieron hacer los taladros en el hombro o parte superior.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
<b>Fecha</b>	28-01-2024

Ficha completa de la campana: [Campana menor \(1\) Parroquia El Inmaculado Corazón de María - GUADALAJARA](#)

PDF (04-06-2026)