

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ANDALUCÍA
<b>Municipio</b>	ÉCIJA
<b>Edificio</b>	Iglesia de Santiago el Mayor
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Esquilón (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 0   Borde 0   Altura del bronce   kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1732
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques</b>	Ángelus, Misa laboral, Misa dominical y festivos regionales
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Le suele costar arrancar para voltear y voltea muy lenta, Restaurada en 2017 por AUDIO EUROPA S.L con nuevo yugo de madera que no corresponde a la zona y dotado a motor de impulsos
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	BLÁZQUEZ CARDOSO, Sergio
<b>Fecha</b>	13-12-2025

Ficha completa de la campana: [Esquilón \(2\) Iglesia de Santiago el Mayor - ÉCIJA](#)

PDF (09-06-2026)