

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BORRIANA
Edifici	Parròquia de El Salvador
Direcció	
Localització	Sala de campanes
Nom	La Rondana (3)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 90 Vora 9 Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)422 kg
Fonedor	ROSES ATZENETA
Any fosa	1954
Descripció	La campana presenta set anses. Seguidament, en el terç hi ha tres cordons i aquestes inscripcions, repartides entre dos nivells: "MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM" / "SANTA MARIA HIJA DEL PADRE". El text en llatí correspon amb l'inici del Magníficat, càntic de l'ofici de vespres que apareix al passatge de la visitació de la Mare de Déu a Santa Isabel (Lc 1, 46 - 55) i que en valencià seria: "LA MEUA ÀNIMA MAGNIFICA AL SENYOR". La segona inscripció segurament correspon amb l'advocació religiosa de la campana. Per altra banda, del cordó inferior penja una garlanda amb motius vegetals solts. En el mig hi ha una creu, el monograma de Maria i aquesta inscripció: "CUAN SE REFUNDI/ LA NOSTRE SEÑOR / QUEDA PROU METALL / PER FE UNA CAMPANA / I EM FEREN A MI / PER TANT SOC LA FILLA / DEL DEU INFINIT". A més, en un lateral també està la marca de fàbrica: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA". En el mig peu hi ha dos grups de dos cordons. En l'extrem de cada grup hi ha diversos motius decoratius sols i entre els cordons apareix aquesta inscripció: "PADRINOS D JOSE NEBOT AYMERICH ALCALDE = DOÑA MERCEDES BARRACHINA ESCOIN BURRIANA ENERO 1954 AÑO SANTO MARIANO". Per acabar, presenta tres cordons en el peu.
Fotos	36
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	La campana està instal·lada en una de les finestres de la sala de campanes. Està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. A més, presenta batall lligat i dotat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Cal restaurar el conjunt. El bronze s'ha de netejar per dins i per fora, de forma que recupere la sonoritat original. La truja de ferro actual es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local. A més, el motor actual ha de substituir-se per un d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	25-08-2023

Fitxa completa de la campana: [La Rondana \(3\) Parròquia de El Salvador - BORRIANA](#)